

2013 MITSUBISHI Delica D5 D Power Package		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE LDA-CV1W	DISPLACEMENT 2,267 cc		
YEAR / REG. 2013/12	MILEAGE 177,700 km		
DOORS 5	SEATS 8		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Diesel	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Gray	BODY TYPE Station Wagon		
CHASSIS NO. CV1W-0908486	DIMENSIONS (L X W X H) 473 × 180 × 187 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Cruise Control Navigation System		Power Sliding Doors (Both Sides) (Both... Back Camera Rear Seat Entertainment (Rear seat 9-in...	
INSPECTOR REPORT			
Exterior: scratches, left front door mirror scratches, front windshield stone chips. Interior: shift knob scuffs, headliner wrinkles/scuffs, trim wrinkles/scuffs, steering wheel scuffs, driver's seat wrinkles/scuffs, passenger door trim small burn marks, dashboard scuffs, cargo area scuffs/dirt.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

H25/12月	三菱	5	ステーションワゴン	3.5			
車名	デリカD:5	D パワーパッケージ	2WD				
型式	LDA-CV1W	2WD	4WD				
車種	白家用・その他	2200	2200	A・C・C			
燃料	ガソリン	ハイブリッド	ディーゼル				
走行	177,700	マイル	AT				
カラーNo.	U19X37	AG・AG・AG					
カラー	アイガーグレーメタリック	AG・AG・AG					
内装色		8人					
左・右	ディーラー	14,710					
セールスポイント							
3列シート/CD/フルフラットバックカメラ/ETC/横滑り防止装置(ESC)/HID・キセノン・ディスチャージ/運転席エアバック/座席防止システム/寒冷地仕様/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/メモリーナビ/フルセグTV/衝突安全ボディ/4WD/ターボオートクルーズコントロール/シートヒーター/DVD再生/後席モニター/両側電動スライドドア							
特記事項							
20AW 両側パワースラ 社外マフラー 10inナビ 地デジDVD/CD/Bluetooth バックカメラ ETC フリップダウンモニター スマートキー HID LEDフォグ							
検査記入欄							
A 外装: 全車検定 B 内装: 全車検定 C 走行: 全車検定 D 安全: 全車検定 E 装備: 全車検定 F 整備: 全車検定 G 点検: 全車検定 H 修理: 全車検定 I 部品: 全車検定 J 塗装: 全車検定 K 洗車: 全車検定 L 点検: 全車検定 M 修理: 全車検定 N 部品: 全車検定 O 塗装: 全車検定 P 洗車: 全車検定 Q 点検: 全車検定 R 修理: 全車検定 S 部品: 全車検定 T 塗装: 全車検定 U 洗車: 全車検定 V 点検: 全車検定 W 修理: 全車検定 X 部品: 全車検定 Y 塗装: 全車検定 Z 洗車: 全車検定							
CV1W-0908486							
内装	シロ	サベ	シロ	シロ			
外装	シロ	サベ	シロ	シロ			
長さ	473	幅	179	高さ	187	重量	kg