

2013 Suzuki Alto ECO ECO-S		OVERALL 4	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE DBA-HA35S	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2013	MILEAGE 61,700 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Brown	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. HA35S-129703	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 152 cm		
INSPECTOR REPORT			
End panel distortion			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H25 / 一月		メーカー スズキ		ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4																				
車名 アルトエコ		グレード ECO-S		駆動区分 2WD 4WD																						
車歴 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 DBA-HA35S	通称 型式	内装 A・B・C																						
車検 - 年 月 / 検査	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書等)																							
走行 61,700 マイル	シフト フロア	AT																								
外装色 ブラウン	カラーNo. ZEL	エアコン A・A・C・W・A・G・()	装備品のみ O印 を記入																							
()	色番号はO印に 「色番」と記入	内装色	乗車定員 4 人	AW	サンルーフ	革シート																				
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー	並行	リサイクル料 8,740 円	預託金	エディック																				
セールスポイント オーディオ			修復歴 有・無																							
検査記入欄 エンドパネル歪み			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ・サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換部</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘコみ・サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ・サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																	
			登録No. 月 日 までに名変できる方																							
			車体 番号 HA35S-129703																							
FW 内装	トビタ	備A	フレ	外装	小	ホイール A・曲	エアロ A・フレ	シリアル No.	長さ cm	幅 cm	高さ cm	最大積載量 Kg														