

2013 Suzuki Alto Lapin G		OVERALL 4	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE HE22S	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2013/04	MILEAGE 76,000 km		
DOORS 5	SEATS 4		
TRANSMISSION AT	FUEL Petrol		
STEERING Right	EXTERIOR COLOR Green		
BODY TYPE Hatchback			
CHASSIS NO. 416974	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 152 cm		
INSPECTOR REPORT			
Various scratches and dents			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H25 4月		メーカー スズキ		ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4																				
車名 アルトラパン		グレード G		駆動区分 2WD 4WD																						
車歴 自用用・その他()	排気量 660 CC	型式 HE22S	通称 型式	内装 A・B・C																						
車検 - 年 月 / 検査	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 76,000 マイル		シフト AT																								
外装色 グリーン	カラーNo. ()	エアコン A・A・C・W・A・G・()	装備品のみ O印 を記入																							
内装色 ()	色番号は()内に 「色番」と記入	標準定員 人	AW	サンルーフ	革シート																					
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー 並行	リサイクル料 9,070円・預託無	エアパック	ナビ	TV																				
セールスポイント 盗難防止 衝突安全 パワーステアリング																										
検査記入欄 各キズ凹み			修復歴 有・無																							
			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
			登録No. 月 日 までに名変できる方																							
			車体番号 416974																							
FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイール A・曲	エアロ A・フレ	シリアル No.																		
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ	長さ cm	幅 cm																	
								高さ cm	最大積載量 Kg																	