

2013 Volkswagen VW Polo 5HB GTI		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
ABA-6RCTH	1,389 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2013/06	41,000 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Black	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WVWZZZ6RZDY242301	400 × 169 × 146 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H25/6月	メーカー フォルクスワーゲン	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4.5
車名 ポロ	グレード GTI(チェック柄シート・レッドステッチ・パ	駆動区分 2WD 4WD		
車種 自家用・その他()	排気量 1400 CC	型式 ABA-6RCTH	車体色 A B C	
車検 10年6月	抹消 燃料 ガソリン ハイブリッド	ディーゼル	後日送り品 (保証書・取説・明書等)	
走行 41,000 km	シフト フロア 7 AT	保証書・取説・スベアキー後日送付		
外装色 ディープリックルパールエフェクト	カラーNo. ()	エアコン A/C・A/C・WAG・()	装備品のみ O印 を記入	
内装色 ()	乗車定員 5 人	ABS	サンルーフ	革シート
左・右 左・右	輸入区分 デカ	走行 14,640円	エアバッグ	ABS
セールスポイント キーレスエントリー/A B S/運転席エアバック/助手席エアバック/サイドエアバック/カーテンエアバック/H D Dナビ/フルセグTV/盗難防止システム/横滑り防止装置(ESC)/CD/障害物センサー/M Tモード付き				
特記事項 AISカーセンサー認定済み 4.5点 スベアキー有り				
検査記入欄				
修復歴 有 . ⑤				
A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッドライト C 色あせ・ボケ G ガラスキズ W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換済 XX 交換所				
登録No. 月 日 までに名実できる方				
車体番号 WVWZZZ6RZDY242301				
FW トビ石 備A フレ 外装 小 A・U 車イル A・曲 エアロ シリアル No.				
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コゲ コゲ穴 オーディオ穴 ⑤ 長さ 幅 高さ 最大積重量 kg				