

2014 Daihatsu MIRA E:S L_SA		OVERALL	
		3	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE LA300S	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2014/05	MILEAGE 85,600 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE Other		
CHASSIS NO. LA300S-1242571	DIMENSIONS (L X W X H) 339 × 147 × 149 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H26/5月	メーカー ダイハツ	ドア枚数 5	ボディ形状	評価点 3																										
車名 ミライース	グレード L_SA	駆動区分 4WD	4WD																											
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 CC	型式 LA300S	燃費 型式	内装 A・B・C																										
車検 9年5月	抹消 燃料 ハイブリッド	ディーゼル	後日選り込み ()																											
走行 85,600 km	インパネ	AT																												
外装色 チャ	カラーNo. (R59)	エアコン QD・AAG・WAG・ ()	装備品のみ O印 を記入																											
内装色 ()	内装色 グレー系	乗車定員 4人	PS	PW																										
左・右 左・右	ディーラー	走行	7,320円	ABS																										
セールスポイント																														
検査記入欄	<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ</td><td>サレ</td><td>B</td><td>キズ</td><td>へこみ</td><td>P</td><td>色あせ</td><td>ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>被修理</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換</td><td>XX</td><td>交換</td><td>所</td><td></td><td></td></tr></table> 三河 580 ふ 8245 名産中 月 日 までに名産できる方 車体番号 LA300S-1242571				A	キズ	U	へこみ	サレ	B	キズ	へこみ	P	色あせ	ボケ	G	ガラスキズ	W	被修理	S	サビ	C	腐食	X	交換	XX	交換	所		
A	キズ	U	へこみ	サレ	B	キズ	へこみ	P	色あせ	ボケ	G	ガラスキズ																		
W	被修理	S	サビ	C	腐食	X	交換	XX	交換	所																				
FW	トビ石	備A	フレ	外装	小	車イル	エアロ	シリアル	No.																					
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ	長さ	339 cm	幅	147 cm	高さ	149 cm	最大積重量	kg															