


ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

注意事項・不適合箇所

検査員記入欄：検査歴「有」の場合は修復箇所・交換箇所を記入

ハンドル剥げ

左Fタイヤハウスカバー割れ



mm

Fアミュー	キズ	ヒビ	ウレ
-------	----	----	----