

2014 Honda FIT HYBRID L Package		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE GP5	DISPLACEMENT 1,496 cc		
YEAR / REG. 2014/09	MILEAGE 101,600 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Hybrid (Petrol)	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Pearl White	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. GP5-4002839	DIMENSIONS (L X W X H) 396 × 170 × 153 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Cruise Control		Leather Seats	
INSPECTOR REPORT			
Front aero clear coat peeling			

初年度登録		メーカー ホンダ		ドア数枚 5		ボディ形状 コンパクトハッチバック		昇降点 4	
H26 / 9月		車名 フィットハイブリッド		グレード Lパッケージ		駆動区分 2WD 4WD			
車種 良運用・その他()		排気量 1500 CC		型式 GP5		運転形式		内装 A・B・C	
車検 9年2月		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日返却品 (保証書・取扱説明書等)			
走行 101,600 km		シフト オート		フロア 7 AT					
外装色 プレミアムホワイトパール ()		カラーNo. GAB・AAG・WAG・()		エディション		装備品のみに印を記入			
()		白黒写真(1/4)に「白黒」を記入		乗客定員 5人					
ハンドル 左・右		輸入国 ディーラー・並行		リサイクル料 10,460円 + 環境税		エアバッグ ABS		ナビ TV モーニング	
セールスポイント									
カーナビ/ハーフレザー/車高調/フルエアロ/クルーズコントロール/ETC/オートライト/フルフラット/横滑り防止装置(E.S.C)/電動転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー衝突安全がディアドリングストップ									
検査記入欄									
フロントエアロクリア剝げ									
修復歴 有。(B)									
A	劣化	U	ヘコみ凹み	B	劣化ヘコみ	P	色あせボヤ	G	ガラスキズ
W	経修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
登録地 月 日 までは各県である									
車体番号 GP5-4002839									
FW	(D)E	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.
内装	ヨグレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コガタ	オーディオ	(D)E	車庫	最大積載量