

2014 Honda N-BOX 660 G L Package		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-JF1	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2014/02	MILEAGE 53,000 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. JF1-1410410	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 178 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Front instrument panel distortion			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H26 / 2月		メーカー ホンダ		ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 R																				
車名 N-BOX		グレード 660 G Lパッケージ 純正ナビ(TB/FM/AM) 片側パワス		駆動区分 2WD 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 DBA-JF1	燃料 ガソリン	ディーゼル	内装 A・⑨・C																					
車検 9年2月	抹消	シフト ハイブリッド ()	後日送り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 53,000 km	インパネ	CVT																								
外装色 ブラック	カラーNo. ()	エアコン (A)・AAG・WAG・()	新着品のみ O印 を記入																							
内装色 ()	乗車定員 4人	サンルーフ	車シート																							
左・右 左・右	輸入 区分	ディーラー	並行	9,790円	預託金	エブリック ABS ESP ⑨ ⑩ ⑪																				
セールスポイント																										
修復歴 ⑨・無			<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>				A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
登録No.			名義中																							
月			日																							
JF1-1410410																										
FW			トビ石																							
内装			ヨゴレ																							