


2014 SUBARU Levorg 1.6GT-S EyeSight		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-VM4	DISPLACEMENT 1,599 cc		
YEAR / REG. 2014	MILEAGE 104,058 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Blue	BODY TYPE SUV		
CHASSIS NO. VM4-018088	DIMENSIONS (L X W X H) 469 × 178 × 149 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Cruise Control		Adaptive Cruise Control	
INSPECTOR REPORT			
Damage present			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H26 / 一月	メーカー スバル 車名 レヴォーグ	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価値 3.5																				
車種 自家用・その他 ()	排気量 1600	型式 DBA-VM4	駆動区分 2WD 4WD	内装 A・③・C																				
車検 - 年 - 月 / 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後付選り品 (保証書・取扱説明書 等)																					
走行 104,058 km	フロア	AT																						
外装色 ブルー	カラーNo. ()	エアコン	装備品のみ O印 を記入																					
()	内装色	乗車定員 5 人	PS	PW																				
左・前	ディーラー	走行	ABS	ナビ																				
13,610円	リサイクル料	13,610円	エアバック	TV																				
セールスポイント																								
検査記入欄		修復歴 有 ③																						
傷あり		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラス/キズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>			A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ/ヘコ	P	色あせ/ボケ	G	ガラス/キズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ/ヘコ	P	色あせ/ボケ	G	ガラス/キズ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済															
		登録No. 月 日 までに変更できる方																						
		車体番号 VM4-018088																						
FW トビ石 傷A フレ 外装 小 A・U ホイル A・曲 エアロ シリアル No.																								
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コゲ コゲ穴 オーディオ穴 スレ		長さ cm 幅 cm 高さ cm 最大積載量 Kg																						