

2014 Lexus IS IS250 F Sport		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-GSE30	2,499 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2014/08	62,731 km		
DOORS	SEATS		
4	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FR)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Black	Sedan		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
GSE30-5047557	467 × 181 × 143 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Leather Seats	
Power Seats (Front)		Cruise Control	
Back Camera		Navigation System	
Lexus IS Premium Sound System (8 sp...			
INSPECTOR REPORT			
Minor scratches on exterior and interior, light interior stains, rear AWS damage, scratches on bottom of front left and right bumper protectors, small crack on front left bumper protector, wear on all seats, tire pressure warning light on, aftermarket security system (unconfirmed), scratches on underbody resin part.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

H26/8月		メーカー レクサス		ドア数 4	ボディ形状 セダン	評価点 4.5																				
車名 IS		グレード IS250 Fスポーツ		駆動方式 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 2500 cc	型式 DBA-GSE30	登録式 普通自動車	内装 A・⑤・C																						
年 月 日 9 9 9	扶養 無	燃料 ディーゼル	後付選用品 (色塗装・取付品等)																							
走行 62,731 km	マイล์ 731	フロア 6 AT																								
外装色 ブラック	カラーNo. 217	エアコン AG・⑤・WAG・()	装備品のみ O印 を記入																							
内装色 ()	乗車定員 5 人	安全装置	ABS	ESP	④	サンルーフ																				
左・前・後 輸入車	ディーラー 直行	11,900円	エンジン	⑤	⑥	⑦																				
セールスポイント																										
本革シート/パワーシート/CD/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置 (ESC) /運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ他/フルセグTV/衝突安全ボディ/オートクルーズコントロール/シートヒーター/シートエアコン/DVD再生/ミュージックサーバー			修復歴 有 ⑥																							
検査記入欄			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/凹み</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/汚れ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>腐食跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘコみ/凹み	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/汚れ	G	ガラスキズ	W	腐食跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/凹み	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/汚れ	G	ガラスキズ																	
W	腐食跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
内外装小傷 / 内装汚損 / AWSリペア / 前左右バンパープロテクター底スリ / 前左右バンパープロテクターヒビ / 小 / 全席シートスリ / タイヤ空気圧警告灯点灯 / 社外セキュリティ? / Tフロア底樹脂部スリ			倉庫 330 名変中																							
			月 日 までに変更できる																							
			車体番号 GSE30-5047557																							
FR	トボ石	傷A	フレ	折損	小	ホイール	エアロ	シフト																		
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コガレ	オーディオ穴	スレ	車庫																		
長さ	cm	幅	cm	高さ	cm	最大積重量	kg																			