

2014 LEXUS NX Hybrid NX300h Version L		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE		DISPLACEMENT	
AYZ10		2,493 cc	
YEAR / REG.		MILEAGE	
2014/10		107,348 km	
DOORS		SEATS	
5		5	
DRIVETRAIN		TRANSMISSION	
2WD (FF)		AT	
FUEL		STEERING	
Hybrid (Petrol)		Right	
EXTERIOR COLOR		BODY TYPE	
Black		SUV	
CHASSIS NO.		DIMENSIONS (L X W X H)	
AYZ10-1003111		463 × 185 × 165 cm	
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Leather Seats (Leather)	
Power Tailgate		Power Seats (Front)	
Cruise Control		Side Camera	
Back Camera		Front Camera	
360° Camera		Navigation System	
Lexus NX Premium Sound System (10 s...			
INSPECTOR REPORT			
Seats: wrinkles, sagging. Steering wheel: wear. Interior: some dirt, scratches. Left step. Lower left center pillar. Wheel scratches. Small scratches, small dents, repair marks. Interior: dirt. Front windshield: stone chip. Crack. Exterior: minor damage. Wheels: bent. Aero parts: scuffs.			

新車登録		ディーラー		ドック登録		SUV/クローカー		評価点																																																			
H26 / 10月		車名		グレード		車体形式		3.5																																																			
		NX		NX 300h バージョンL		2WD 4WD																																																					
車種		自動車・その他 ()	排気量	2500	型式	AYZ10		車体形式	内装																																																		
車種		9年12月	抜清	燃料	ガソリン	ディーゼル	検査項目 (保証書・取扱説明書等)																																																				
発行		10月	348	車種	フロア	AT																																																					
外装色		ブラック	カラーNo.	Qb・AAD・WAG・()	新車品のみ O印 を記入																																																						
()		内装色	5人																																																								
差・G		ディーラー・発行	12,660円・期間	エレクトロニクス																																																							
セルズポイント																																																											
黒革エアシート ナビTV Bluetooth 電動 リアゲート ステアリングヒーター 全周囲カメラ E TC レーダークルーズコントロール																																																											
検査記入欄																																																											
シート、シフ、ヘタリ ハンドルスレ ルーム内一面汚れキズ インスタップ 在センターピラー下部 ホイールキズ 小キズ小凹損傷等																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘコみ凹み</td> <td>B</td> <td>キズへこみ</td> <td>P</td> <td>色あせ・汚れ</td> <td>Q</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>傷痕跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td colspan="9">登録年月</td> <td>名度中</td> </tr> <tr> <td colspan="9">月</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td colspan="10">車体番号 AYZ10-1003111</td> </tr> </table>										A	キズ	U	ヘコみ凹み	B	キズへこみ	P	色あせ・汚れ	Q	ガラスキズ	W	傷痕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済	登録年月									名度中	月									日	車体番号 AYZ10-1003111									
A	キズ	U	ヘコみ凹み	B	キズへこみ	P	色あせ・汚れ	Q	ガラスキズ																																																		
W	傷痕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																																																		
登録年月									名度中																																																		
月									日																																																		
車体番号 AYZ10-1003111																																																											
修正型 有 ()																																																											