

2014 MAZDA Axela Sport XD		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
LDA-BM2FS	2,188 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2014/03	40,600 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Diesel	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Red	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
BM2FS-102815	446 × 180 × 147 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Sunroof	
Leather Seats (Lux Suede, Leather)		Pre-Collision Braking	
Adaptive Cruise Control		Navigation System	
Bose Sound System (AUDIOPILOT2 + C...			
INSPECTOR REPORT			

年式	平成 26 年		メーカー	マツダ		ドア数	5	ボディタイプ	コンパクトハッチバック		評価点	9																																																																		
H26 / 3月	車名		アクセラスポーツ		グレード	XD 衝突軽減ブレーキ/サンルーフ/コネクナビ		駆動方式	2WD 4WD		4																																																																			
車種	自家用・その他 ()		排気量	2200 CC		型式	LDA-BM2FS		型式番号	A (B)・C																																																																				
車検	9 年 3 月 / 抹消		登録	ガソリン ハイブリッド ()		後付選り込み (保証書・取扱説明書 等)																																																																								
走行	走行距離 (km)		40,600		シフト	フロア 6 AT																																																																								
外装色	ソルレルプレミアムメタリック		カラーNo.	(41V)		エンジン	AG・MG・WAG・()																																																																							
()	色指定(1行目) 色指定(2行目)		内装色	黒革		乗車定員	5 人																																																																							
シート	左・(右)		輸入	ディーラー		走行	10,770 円		燃費	エコ・ノーマル・スポーツ																																																																				
セールスポイント																																																																														
キーレスエントリー/A B S /運転席エアバック/助手席エアバック/サイドエアバック/カーテンエアバック/メモリーナビ/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/ETC/Aイドリングストップ/スマートキー/寒冷地仕様の蒸気防止システム/オートクルーズコントロール/HID・キセノン・ディスチャージ横滑り防止装置(ESC)/パワーシート/シートヒーター/DV2再生/CD/バックカメラ/M Tモード付き																																																																														
検査記入欄																																																																														
外装小傷																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>UV</td> <td>H30オヤレ</td> <td>H</td> <td>キズ・H30</td> <td>P</td> <td>黒色サビ</td> <td>G</td> <td>グ</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>補修痕</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換部</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> <td></td> </tr> <tr> <td>検査部</td> <td colspan="9"></td> <td>名</td> </tr> <tr> <td>車検部</td> <td colspan="9"></td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>車検番号</td> <td colspan="10">BM2FS-102815</td> </tr> <tr> <td>シリアル</td> <td colspan="10"></td> </tr> </table>													A	キズ	UV	H30オヤレ	H	キズ・H30	P	黒色サビ	G	グ	ガラスキズ	W	補修痕	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済		検査部										名	車検部										日	車検番号	BM2FS-102815										シリアル										
A	キズ	UV	H30オヤレ	H	キズ・H30	P	黒色サビ	G	グ	ガラスキズ																																																																				
W	補修痕	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																																																																					
検査部										名																																																																				
車検部										日																																																																				
車検番号	BM2FS-102815																																																																													
シリアル																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>トビシ</td> <td>傷A</td> <td>(ウ)</td> <td>外装</td> <td>(小)</td> <td>ホイール</td> <td>エアロ</td> <td>シリアル</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>(シ)</td> <td>シシ</td> <td>ヤレ</td> <td>コガ</td> <td>コガ</td> <td>オーディオ</td> <td>スレ</td> <td>車庫</td> <td>長さ</td> <td>幅</td> <td>高さ</td> <td>最大積重量</td> </tr> </table>													FW	トビシ	傷A	(ウ)	外装	(小)	ホイール	エアロ	シリアル					内装	(シ)	シシ	ヤレ	コガ	コガ	オーディオ	スレ	車庫	長さ	幅	高さ	最大積重量																																								
FW	トビシ	傷A	(ウ)	外装	(小)	ホイール	エアロ	シリアル																																																																						
内装	(シ)	シシ	ヤレ	コガ	コガ	オーディオ	スレ	車庫	長さ	幅	高さ	最大積重量																																																																		