

2014 MAZDA CAROL ECO ECO-L		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-HB35S	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2014/09	MILEAGE 45,200 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. HB35S-111647	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 152 cm		
INSPECTOR REPORT			
Headliner yellowed, various scratches and dents.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H26 / 9月	メーカー マツダ	ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 3.5
車名 キャロルエコ	グレード ECO-L	駆動区分 2WD	4WD	
車歴 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 DBA-HB35S	通称 型式	内装 A・B・C
車検 - 年 - 月 / 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (他車・取扱説明書 等)	
走行 45,200 マイル	シフト インパネ	AT		
外装色 ホワイト	カラーNo. ()	エアコン (A)・AAG・WAG・()	装備品のみ O印 を記入	
内装色 ()	色番号は()内に 「色車」と記入	乗車定員 4 人	(P) (P) AW サンルーフ 革シート	
ハンドル 左・()	輸入 区分	ディーラー ・ 並行	リサイクル料 8,960 円 ・ 預託無	エアバック (S) ナビ TV キーレス
セールスポイント キーレスキー★AC★PS★PW★CDデッキ★				
修復歴 有 ()				
検査記入欄 天張り黄ばみ 各キズ凹				
A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッド P 色あせ・ボケ G ガラスキズ W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換跡 XX 交換済				
登録No. 月 日 までに名変できる方				
車体 番号 HB35S-111647				
FW トビ石 備A フレ 外装 小 (A)・(P) ホイル A・曲 エアロ シリアル No.				
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コゲ コゲ穴 オーディオ穴 (S)	長さ 339 cm	幅 147 cm	高さ 152 cm	最大積載量 Kg