


2014 MINI Crossover Cooper Crossover ALL4		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE XD16	DISPLACEMENT 1,598 cc		
YEAR / REG. 2014/02	MILEAGE 89,338 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Blue	BODY TYPE SUV		
CHASSIS NO. WMWXD72030WR01561	DIMENSIONS (L X W X H) 411 × 179 × 155 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Minor scratches			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H26/2月	メーカー MINI	ドア枚数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 4.5																				
車名 MINI	グレード クーパー クロス オーバー オール4	駆動区分 2WD 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 1600 cc	型式 XD16	通称 型式	内装 A・⑨・C																				
車検 9年5月	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日送付品 (保証書・取扱説明書 等)																					
走行 89,338 km	シフト フロア 6 AT																							
外装色 紺 I I	カラーNo. ()	エアコン A・A・G・WAG・()	新着品のみ O印 を記入																					
内装色 ()	乗車定員 5 人	PS	サンルーフ	革シート																				
ハンドル 左・右	輸入 区分	デモ	走行	17,550 円・預託金																				
セールスポイント CD/バックカメラ/運転席エアバック/キーレスエント リー/A B S /助手席エアバック/サイドエアバック/メモ リーナビ他/4WD/ミュージックプレーヤー接続可																								
検査記入欄 小傷少々		修復歴 有・⑨																						
		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/サケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>			A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/サケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/サケ	G	ガラスキズ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済															
		登録No. 月 日 までに名義できる方																						
		車検番号 WMWXD72030WR01561																						
FW トビ石		備A	ワレ	外装 小 A・U A・曲 A・ワレ	エアロ No.	シリアル No.																		
内装 ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ	長さ cm	幅 cm	高さ cm															