

2014 Nissan GT-R Pure Edition		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-R35	DISPLACEMENT 3,799 cc		
YEAR / REG. 2014	MILEAGE 75,000 km		
DOORS 2	SEATS 4		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Coupe		
CHASSIS NO. R35-060220	DIMENSIONS (L X W X H) 467 × 189 × 137 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Cruise Control		Power Seats (Front) Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Scratches on the underside of the front bumper and peeling clear coat on the front bumper lip. Stone chips on the front bumper, hood, and front glass. Scratches on the right door and right rear fender. Scratches on the lower right side of the rear bumper and rear diffuser. Dent on the right rear fender (likely a door ding). Wrinkles on seats from use, slight dents on rear seats. Scuffs on trunk resin parts and shift knob. Note: Issues related to preventative maintenance (consumables, etc.) and deterioration are exempt from warranty.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

H26 / 一月	メーカー 日産	ドア数 2	ボディ形状 クーペ	評価点 4
車名 GT-R	グレード プュアエディション	駆動方式 2WD	4WD	
車種 自動車	排気量 3790 cc	型式 DBA-R35	登録区分 A・C	
年 月 日	ディーゼル	後付部品 (保証書・取扱説明書等)		
走行 75,000 km	AT			
外装色 メテオブレイクブラックパール	カラーNo.	エンジン QD・AAG・WAG・()	新車品のみ O印 を記入	
内装色	乗車定員 人	PS PW AW サンルーフ 革シート		
左・前・後 輸入車	ディーラー	11,250円	エアバック ABS TV キーレス	
セールスポイント				
検査記入欄				
F1バンパー下面に傷とF1バンパーリップ部分にクリア塗料の剥れ、F1バンパー・ボンネット・F1ガラスに傷、右ドア・右リアフェンダーに傷、F1バンパー右前下面に傷、R1ディフューザー部分に傷、右リアフェンダーにドアバンと居る傷、シートに使用に伴うシワと縫製に若干のゆがみ、荷室側面部分・シフトノブにスレ・本車同に対する予備整備(消耗品等)の不具合、劣化等に関しては免状事項となり得ます。				
修復歴 有・C				
A キズ B ハミ C 腐食 D 変色 E 穴 F 塗装剥離 G 変形 H 変質 I 変質 J 変質 K 変質 L 変質 M 変質 N 変質 O 変質 P 変質 Q 変質 R 変質 S 変質 T 変質 U 変質 V 変質 W 変質 X 変質 Y 変質 Z 変質				
名義中				
月 日 までに名義変更の方				
R35-060220				
L 467 W 189 H 137				