

2014 SUBARU Forester 2.0XT EyeSight		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-SJG	DISPLACEMENT 1,998 cc		
YEAR / REG. 2014/02	MILEAGE 82,979 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Blue	BODY TYPE SUV		
CHASSIS NO. SJG-019556	DIMENSIONS (L X W X H) 460 × 180 × 170 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Leather Seats Pre-Collision Braking Navigation System		Roof Rails Power Seats (Front) Adaptive Cruise Control	
INSPECTOR REPORT			
F-grade repair history. Interior has animal hair, worn steering wheel, and torn seat. Right front instrument panel has BP/distortion. Light scratches and cargo area scratches are present.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

H26/2月	メーカー スバル	ドア数 5	ボディ形状 SUV/クロカン	評価点 R
車名 フォレスター	グレード 2.0XTアイサイト	駆動区分 2WD	4WD	
車種 自家用・その他 ()	排気量 2000 cc	型式 DBA-SJG	登録区分 A・B・C	
年 82	月 9	日 9	走行 82,979 km	燃料 ディーゼル
ボディカラー 紺 (H3Q)	内装色 紺	エアコン AG・AC・WAG・ ()	装備品 サンルーフ	オプション ABS
左・前・後 13,010円	右・前・後 13,010円	左・前・後 13,010円	右・前・後 13,010円	左・前・後 13,010円
セールスポイント ナビ、ETC、ルーフレール、パワーバックドア、ハーフレザーシート、シートヒーター、プッシュスタート、スマートキー、パドルシフト				
検査記入欄 F修復歴 ルーム内動物の毛、ハンドルハグ、シート破れ、右フィンパネBP・ヒズミ、ウスキズ、荷室キズ				
車検 A キズ B へこみ・凹み C キズ・へこみ D 色あせ・汚れ E ガラスキズ W 腐食 F サビ G 変色 H 変形 I 変色 J 変色 K 変色 L 変色 M 変色 N 変色 O 変色 P 変色 Q 変色 R 変色 S 変色 T 変色 U 変色 V 変色 W 変色 X 変色 Y 変色 Z 変色				
車検 A キズ B へこみ・凹み C キズ・へこみ D 色あせ・汚れ E ガラスキズ W 腐食 F サビ G 変色 H 変形 I 変色 J 変色 K 変色 L 変色 M 変色 N 変色 O 変色 P 変色 Q 変色 R 変色 S 変色 T 変色 U 変色 V 変色 W 変色 X 変色 Y 変色 Z 変色				
車検 A キズ B へこみ・凹み C キズ・へこみ D 色あせ・汚れ E ガラスキズ W 腐食 F サビ G 変色 H 変形 I 変色 J 変色 K 変色 L 変色 M 変色 N 変色 O 変色 P 変色 Q 変色 R 変色 S 変色 T 変色 U 変色 V 変色 W 変色 X 変色 Y 変色 Z 変色				