

2014 Suzuki Alto 5D F		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-HA25S	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2014/01	69,364 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Brown	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
HA25S-932186	340 × 148 × 154 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels			
INSPECTOR REPORT			
Minor scratches.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H26/1月		メーカー スズキ		ドア枚数 5		ボディ形状 コンパクト/ハッチバック		評価点 4																					
車種 アルト		グレード F		駆動方式 4WD																									
車体 自家用・その他 ()		排気量 660 cc		型式 DBA-HA25S		通称 型式		内装 A・⑨・C																					
車検 9年1月		燃料 ガソリン		ディーゼル ()		後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 69,364 km		シフト フロア 4 AT																											
外装色 ブラウン		カラーNo. (ZSF)		エアコン (A)・AAG・WAG・()		新着品のみ ○印 を記入																							
()		内装色		乗車定員 4 人		⑨		サンルーフ 車シート																					
ハンドル 左・(A)		輸入 区分		ディーラー ・ 並行		7サイクル料 8,560 円 ・ 預託金		エアロック ABS ナビ TV モーリス																					
セールスポイント キーレスキー 純正CDオーディオ レバライザー シガーソケット セキュリティアラーム エアコン ドリンクホルダー 集中ドアロック																													
検査記入欄 小傷あり。																													
修復歴 有・⑨																													
<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換部</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>										A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																				
登録No. 月 日 までに名変更できる方																													
車体番号 HA25S-932186																													
シリアル No.																													
FW トピ石 備A ワレ 外装 小 糸イロ エアロ シリアル No.																													
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コガ コガ穴 オーディオ穴 スレ 車輪 長さ cm 幅 cm 高さ cm 最大積重量 Kg																													