

2014 Suzuki Alto Lapin XL		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
HE22S	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2014/02	45,000 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
TRANSMISSION	FUEL		
AT	Petrol		
STEERING	EXTERIOR COLOR		
Right	Brown		
BODY TYPE			
Kei			
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
HE22S-437017	340 × 148 × 153 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Back Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Interior scratches and dirt. Seat scuffs and wrinkles. Exterior minor and light scratches. Left Rear Fender has XX and outer distortion.			

新年度登録 H26 2月 スズキ アルトラパン ドア枚数 5 グレード X L ボディ形状 軽四 車種区分 2WD 4WD 新価点 3.5																																																	
車種 自家用・その他 ()		請求 360 CC		型式 HE22S		通称 国産		内装 A・G・C																																									
車検 9 年 2 月 / 扶老 口内にマークを記入(※・交換・●・点検・◎・変更) 右車検は12月に(1)車検と記入		燃料 ガソリン ディーゼル ハイブリッド ()		後日選り込み (保証書・取扱説明書 等)																																													
走行 万 千 万 千 45,000		シフト インパネ AT		新備品のみ O印 を記入																																													
外装色 アーバンブラウンパールメタリック (カラーNo.)		エアコン Q6・AAG・WAG・()		サンプル 裏シート																																													
()		内装色 紺革実装		5人																																													
システム 左・右 ()		走行 ディーラー		リサイクル料 9,070円		登録料																																											
セールスポイント																																																	
CD/E/TC/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/フルセグTV/衝突安全ボディ/アイドリングストップシートヒーター/ベンチシート/DVD/V再生																																																	
検査記入欄																																																	
内装キズ、汚れ シートスレ、シワ 外装小キズ、薄キズ AA評価3.5点以上 左RフエンダーXX、アウター型目																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘッドホヤシ</td><td>B</td><td>キズ・ヘッド</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>O</td><td>ガラスキ</td></tr> <tr> <td>W</td><td>擦傷跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換品</td><td>XX</td><td>交換品</td></tr> <tr> <td colspan="10"> 登録 年 月 日 までに名義できる </td> </tr> <tr> <td colspan="10"> 車体 番号 HE22S-437017 </td> </tr> </table>										A	キズ	U	ヘッドホヤシ	B	キズ・ヘッド	P	色あせ・ボケ	O	ガラスキ	W	擦傷跡	S	サビ	C	腐食	X	交換品	XX	交換品	登録 年 月 日 までに名義できる										車体 番号 HE22S-437017									
A	キズ	U	ヘッドホヤシ	B	キズ・ヘッド	P	色あせ・ボケ	O	ガラスキ																																								
W	擦傷跡	S	サビ	C	腐食	X	交換品	XX	交換品																																								
登録 年 月 日 までに名義できる																																																	
車体 番号 HE22S-437017																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>FW</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td></tr> <tr> <td>内装</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td></tr> </table>										FW	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	内装	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨																				
FW	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨																																								
内装	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨																																								