

2015 BMW 1 SERIES 118i Style		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-1R15	DISPLACEMENT 1,498 cc		
YEAR / REG. 2015/11	MILEAGE 46,424 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FR)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. WBA1R520405C70484	DIMENSIONS (L X W X H) 434 × 177 × 144 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Pre-Collision Braking Navigation System		Leather Seats (Cloth & Leather) Cruise Control	
INSPECTOR REPORT			
Navigation system faulty. Minor seat stains. Driver's seat has moderate wear. Door trim shows moderate scuffs. Minor scuffs on A-pillar trim and steering wheel. Left fender and left quarter panel have repair marks. Left fender stay is U-shaped. Underside of front area scraped.			

年式登録番号 H27/11	メーカー BMW	ドアク数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	駆動形式 4WD	車種 4
車名 1 シリーズ	グレード 118i スタイル	型式 DBA-1R15		内装 A・B	
車線 9年4月	接用 11月	燃料 ガソリン	チャイセル ハイブリッド	後付選装品 (●) 車・取付(●) 等	手帳
発行 11月4日	ナンバー 46-424	エンジン フロア	AT	新車のみ ○印 を記入	
外装色 ボウワート	カラーNo. 02	内装色 AAG・WAG・C	車体重量 5人	PS	PW
タイヤ 18.570	走行 18.570	タイヤサイズ 18.570	変速機 オート	ナビ	TV
セルスポイント					
ドライビングアシスト、クルーズコントロール、LED ドアライト&フォグ、Sキー、ETC、マット					
検査記入欄					
ナビ不良、シート汚れ<小>、運転席へたり<中>、ドア内張りすれ<中>、ピラー内張りA<小>、ハンドルすれ<小>、左フェンダ&左コグ修理跡、左フェンダーステアU有、F通り下擦り					
修復歴 有、●					
月 日 名 氏					
車体番号 WBA1R520405C70484					
車種 A 年式 B 型式 C 車名 D 変速機 E 燃料 F 駆動形式 G 駆動方式 H 駆動方式 I 駆動方式 J 駆動方式 K 駆動方式 L 駆動方式 M 駆動方式 N 駆動方式 O 駆動方式 P 駆動方式 Q 駆動方式 R 駆動方式 S 駆動方式 T 駆動方式 U 駆動方式 V 駆動方式 W 駆動方式 X 駆動方式 Y 駆動方式 Z 駆動方式					
車種 A 年式 B 型式 C 車名 D 変速機 E 燃料 F 駆動形式 G 駆動方式 H 駆動方式 I 駆動方式 J 駆動方式 K 駆動方式 L 駆動方式 M 駆動方式 N 駆動方式 O 駆動方式 P 駆動方式 Q 駆動方式 R 駆動方式 S 駆動方式 T 駆動方式 U 駆動方式 V 駆動方式 W 駆動方式 X 駆動方式 Y 駆動方式 Z 駆動方式					