

2015 BMW 7 SERIES 740i		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-7A30	2,997 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2015/12	49,993 km		
DOORS	SEATS		
4	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FR)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Gray	Sedan		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WBA7A22010GD54587	511 × 190 × 148 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Sunroof	
Power Seats (Front)		Pre-Collision Braking	
Adaptive Cruise Control		Parking Assist (Auto Steering)	
Front Camera		Side Camera	
Back Camera		Navigation System	
harman/kardon Surround Sound System			
INSPECTOR REPORT			
Seat wear			

初年度登録		メーカー		BMW		ドア数		5		ボディ形状		セダン		駆動形式		4WD																																									
H27/12月		車名		7シリーズ		グレード		740i		登録区分		2WD		4WD		4																																									
車種		自動車・その他		排気量		2990		型式		DBA-7A30		運転形式		XXXX		所属																																									
車検		8年12月		抜消		燃料		ガソリン		ディーゼル		後付選付品		保証書・取付金庫等		A・C・G																																									
走行		10万4千9百93km		シフト		オート		ハイブリッド		AT																																															
外装色		グレー		カラーNo.		AD・WAC・		5人		PS		PW		AW		サンルーフ																																									
内装色		ベージュ		乗車定員		5人		PS		PW		AW		サンルーフ		シート																																									
左・前・後		G		走行		26,010円		エアバッグ		ABS		ナビ		TV		キーレス																																									
セールスポイント																																																									
プラスパッケージ / 白革 / サンルーフ / ヘッドアップディスプレイ / 19インチAW / ハーманカードサウンド / ベンチレーション / シートヒーター / 純正ナビ TV / 360° カメラ / LEDヘッドライト /																																																									
検査記入欄																																																									
シートスレ																																																									
修復歴 有、 ⑤																																																									
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>へこみ割れ</td> <td>B</td> <td>キズ・へこみ</td> <td>P</td> <td>色あせ・汚れ</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>傷痕跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>変色</td> <td>X</td> <td>交換</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td colspan="2">故障</td> <td colspan="2">303</td> <td colspan="2">ぬ</td> <td colspan="2">1155</td> <td colspan="2">名実</td> </tr> <tr> <td colspan="10">月 日 年までに名実である</td> </tr> </table>																		A	キズ	U	へこみ割れ	B	キズ・へこみ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ	W	傷痕跡	S	サビ	C	変色	X	交換	XX	交換済	故障		303		ぬ		1155		名実		月 日 年までに名実である									
A	キズ	U	へこみ割れ	B	キズ・へこみ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスキズ																																																
W	傷痕跡	S	サビ	C	変色	X	交換	XX	交換済																																																
故障		303		ぬ		1155		名実																																																	
月 日 年までに名実である																																																									
車体番号 WBA7A22010GD54587																																																									
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>トビ足</td> <td>備A</td> <td>フレ</td> <td>内装</td> <td>小</td> <td>ノイル</td> <td>エアロ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>コ・U</td> <td>A・B</td> <td>・フレ</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>コフレ</td> <td>シス</td> <td>ヤフレ</td> <td>コガ</td> <td>コガ穴</td> <td>オーデイオス</td> <td>スレ</td> </tr> <tr> <td>車検</td> <td>511</td> <td>190</td> <td>148</td> <td colspan="4">最大積載量</td> </tr> </table>																		FW	トビ足	備A	フレ	内装	小	ノイル	エアロ						コ・U	A・B	・フレ	内装	コフレ	シス	ヤフレ	コガ	コガ穴	オーデイオス	スレ	車検	511	190	148	最大積載量											
FW	トビ足	備A	フレ	内装	小	ノイル	エアロ																																																		
					コ・U	A・B	・フレ																																																		
内装	コフレ	シス	ヤフレ	コガ	コガ穴	オーデイオス	スレ																																																		
車検	511	190	148	最大積載量																																																					