

2015 BMW BMW 1series 118i M Sport		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-1A16	DISPLACEMENT 1,598 cc		
YEAR / REG. 2015/08	MILEAGE 74,543 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FR)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR White	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. WBA2R320705A55559	DIMENSIONS (L X W X H) 434 × 177 × 143 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Leather Seats Cruise Control		Sunroof Pre-Collision Braking Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

初年度登録	メーカー	BMW		ドア枚数	5	ボディ形状	コンパクトハッチバック	評価点																																																		
H27 / 8月	車名	1 シリーズ		グレード	118i Mスポーツ		駆動区分 2WD 4WD	4.5																																																		
車庫	自家用 ・ その他 ()	排気量 cc	1600	型式	DBA-1A16		運転席側 左	A・B・C																																																		
車検	- - 年 / 月 / 日	燃料	ガソリン	ディーゼル			後日選り品 (保証書・取扱説明書等)																																																			
走行	シフト	マイル	AT																																																							
外装色	ボウワイト	カラーNo.	(300)	エンジン	AG・GAG・WAG・()																																																					
()	内装色	標準定員	5人	新車のみのO印を記入																																																						
オプション	左・右・後入れ	デッド	並行	サイズゲル料	18,570円	国3車	ABS	TV																																																		
セールスポイント																																																										
ナビ、バックカメラ、サンルーフ、エアロパーツ、ワイドトレザーシート																																																										
検査記入欄																																																										
 修復歴 有・無																																																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ割れ</td><td>B</td><td>キズ+ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ+剥け</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr> <tr> <td>W</td><td>修繕跡</td><td>S</td><td>ヤビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr> <tr> <td colspan="8">登録地</td><td colspan="2">名義主</td></tr> <tr> <td colspan="10">月 日 までに変更できる方</td></tr> <tr> <td colspan="10">車体番号 WBAZ3R20705A55559</td></tr> </table>									A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズ+ヘコみ	P	色あせ+剥け	G	ガラスキズ	W	修繕跡	S	ヤビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済	登録地								名義主		月 日 までに変更できる方										車体番号 WBAZ3R20705A55559									
A	キズ	U	ヘコみ割れ	B	キズ+ヘコみ	P	色あせ+剥け	G	ガラスキズ																																																	
W	修繕跡	S	ヤビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																																																	
登録地								名義主																																																		
月 日 までに変更できる方																																																										
車体番号 WBAZ3R20705A55559																																																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FW</td><td>トヨタ</td><td>備A</td><td>フレ</td><td>外装</td><td>小</td><td>中</td><td>大</td><td>エアロ</td></tr> <tr> <td colspan="9">シリアル No.</td></tr> <tr> <td>内装</td><td>ヨコ</td><td>シミ</td><td>ヤブレ</td><td>コゲ</td><td>コゲ穴</td><td>オーデイオ</td><td>CD</td><td>その他</td></tr> </table>									FW	トヨタ	備A	フレ	外装	小	中	大	エアロ	シリアル No.									内装	ヨコ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーデイオ	CD	その他																							
FW	トヨタ	備A	フレ	外装	小	中	大	エアロ																																																		
シリアル No.																																																										
内装	ヨコ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーデイオ	CD	その他																																																		