

2015 BMW BMW 5series 523i M Sport		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
XG20	1,997 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2015/11	52,511 km		
DOORS	SEATS		
4	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FR)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
White	Sedan		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WBA5A32050D791469	492 × 186 × 147 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Power Seats (Front)	
Pre-Collision Braking		Back Camera	
Adaptive Cruise Control		Navigation System	
Premium Sound System			
INSPECTOR REPORT			

初年度登録	メーカー	BMW	ドア数	4	ボディ形状	セダン	詳細区分																																																						
H27 / 11月	車名	5 シリーズ	グレード	5 2 3 i	M ス	燃費区分 14WD	4.5																																																						
車種	自動車・その他 ()	排気量 2000 cc	型式	XG20	国産形式	内装	A・B・C																																																						
車検	9年3月 / 扶養 被扶養者数 ()	鑑別 ハイブリッド ()	ディーゼル	後付選り目 (保証書・取説明書等)																																																									
走行	走行距離 52,511 km	シフト フロア 8 AT																																																											
外装色	カラーNo. ホワイト (300)	エンジン QW・AG・WAG・()	装着品のみ O印 を記入																																																										
()	右側鏡は付いた 左側鏡と組み込み	内装色	標準装備	5人	サンルーフ 革シート																																																								
シート 左・(要) 右・(要)	輸入 区分	デュー	走行 マイル	22,120円	駆動様式	エレクトロニック	TV キーレス																																																						
セールスポイント パワーシート/CD/バックカメラ/EI C/H I D ・キセノ ン・ディスチャージ/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/A B S /助手席エア バック/サイドエアバック/HDDナビ/フルセグTV/オー トクルーズコントロール/DVD再生																																																													
検査記入欄 内外装小傷																																																													
検査箇所																																																													
検査結果 有・無																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>キズ</th><th>U</th><th>ヘコみやレ</th><th>B</th><th>キズ・ヘコミ</th><th>P</th><th>色あせ・汚れ</th><th>G</th><th>ガラスのキズ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>変換部</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr> <tr> <td colspan="2">福山</td><td>300</td><td>リ</td><td>1818</td><td colspan="4">名義主</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2">月</td><td colspan="2">日</td><td colspan="3">年までに名義変更する</td></tr> <tr> <td colspan="2">車体番号</td><td colspan="6">WBASA32050D791469</td></tr> <tr> <td colspan="2">シリアル No.</td><td colspan="6"></td></tr> </tbody> </table>								A	キズ	U	ヘコみやレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスのキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	変換部	XX	交換済	福山		300	リ	1818	名義主						月		日		年までに名義変更する			車体番号		WBASA32050D791469						シリアル No.							
A	キズ	U	ヘコみやレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・汚れ	G	ガラスのキズ																																																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	変換部	XX	交換済																																																				
福山		300	リ	1818	名義主																																																								
		月		日		年までに名義変更する																																																							
車体番号		WBASA32050D791469																																																											
シリアル No.																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th><th>トヒ石</th><th>傷A</th><th>フレ</th><th>外装</th><th>小 A・U</th><th>ホイール A・曲</th><th>エアロ A・フレ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内装</td><td>ゴロン</td><td>シミ</td><td>ヤケレ</td><td>コガ</td><td>コガ穴</td><td>オーディオカ</td><td>スレ</td></tr> <tr> <td colspan="2">車庫</td><td colspan="2">長さ cm</td><td colspan="2">幅 cm</td><td colspan="2">高さ cm</td></tr> <tr> <td colspan="2">最大積載量</td><td colspan="6"></td></tr> </tbody> </table>								FW	トヒ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイール A・曲	エアロ A・フレ	内装	ゴロン	シミ	ヤケレ	コガ	コガ穴	オーディオカ	スレ	車庫		長さ cm		幅 cm		高さ cm		最大積載量																													
FW	トヒ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイール A・曲	エアロ A・フレ																																																						
内装	ゴロン	シミ	ヤケレ	コガ	コガ穴	オーディオカ	スレ																																																						
車庫		長さ cm		幅 cm		高さ cm																																																							
最大積載量																																																													