


2015 Honda N-BOX GL Package		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
JF1	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2015/07	97,269 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Blue	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
JF1-1634029	340 × 148 × 178 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Right front dashboard distortion			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H27/7月		メーカー ホンダ		ドア枚数 5		ボディ構造 軽四		評価点 R																					
車名 N-BOX		グレード G・Lパッケージ		駆動区分 2WD 4WD																									
車種 自家用・その他()		排気量 660 cc		型式 JF1		通称 軽四		内装 A・⑨・C																					
車検 - - 年 / 月		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日送り品(保証書・取扱説明書等)																							
走行 97,269 km		シフト フロア		AT																									
外装色 ブルー		カラーNo. ()		エアコン		新車のみの○印を記入																							
内装色 ()		乗車定員 4人		AW		サンルーフ		革シート																					
左・右 左・右		輸入 区分		ディーラー 並行		9,790円		エブリック ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬																					
セールスポイント バックカメラ/TC/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/メモリーナビ他/ワンセグTV/ベンチシート/禁煙車/オートエアコン/パワースライドドア																													
検査記入欄 右Fインパネ歪み		修復歴 ⑨・無																											
		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>								A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																				
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																				
		登録No. 月 日 までに名変更できる方																											
		車検番号 JF1-1634029																											
FW トピ石		備A		ワレ		外装 小		エアロ																					
内装 ヨゴレ		シミ		ヤブレ		コガ		コガ穴																					
						オーディオ穴		スレ																					
						シリアル No.		最大積載量																					
						cm		kg																					