

2015 Honda N-ONE Premium 660 Premium		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-JG1	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2015/09	MILEAGE 123,000 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Black	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. JG1-1200278	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 161 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H27/9月	メーカー ホンダ	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4					
車名 N-ONE	グレード 660 プレミアム ナビ/フルセグ/DVD再生/Bluetooth/バックモ	駆動方式 2WD	4WD						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 CC	型式 DBA-JG1	燃費 A・B・C						
車検 8年9月	抹消 燃料 ハイブリッド ()	ディーゼル インパネ	CVT	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)					
走行 123,000 km	カラーNo. ブラック	エアコン A・A・G・W・A・G・ ()	4人	装備品のみ O印 を記入					
外装色 ()	内装色 ()	車検 9,670円	リース料 9,670円	リース料 9,670円					
左・右 左・右	ディーラー ディーラー	走行 走行	リサイクル料 リサイクル料	リース料 リース料					
セールスポイント									
キーレスエントリー/A B S /運転席エアバック/助手席エアバック/メモリーナビ他/フルセグTV/ETC/アイドリングストップ/スマートキー/盗難防止システム/H I D ・キセノン・ディスチャージ横滑り防止装置 (E S C) /ベンチシート/D V D再生/CD/バックカメラ									
検査記入欄									
ホイール傷									
修復歴									
有・無									
A	キズ	U	へこみ/割れ	B	キズ/へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換所
登録No.					名義中				
月					日				
車体番号					JG1-1200278				
FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ	長さ	幅
					最大積載量				
					kg				