

2015 Honda ODYSSEY Absolute EX		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
RC1	2,356 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2015/06	122,045 km		
DOORS	SEATS		
5	7		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Pearl White	Minivan		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
RC1-1107054	483 × 182 × 169 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Power Sliding Doors (Both Sides) (Both...	
Pre-Collision Braking		Cruise Control	
Front Camera		Back Camera	
360° Camera		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Left center pillar repaired/repainted, minor interior dirt.			

販売店登録番号	メーカー	車名	グレード	ボディ色	ミニバンワンボックス	年式																																				
H27 / 6月	ホンダ オデッセイ	2016	A	X	R																																					
車種	自家用・その他（ ）	排気量	2400 cc	型式	RC1	国産																																				
車検	- - 年	月	日	車検期日	後日送付品（保証書・取扱説明書等）																																					
走行	(走行に準ずる輸入車・改造車・中古車など)	燃料	ガソリン	マイル	インパネ	AT																																				
外装色	カラーNo.	エンジン	ボロイトオーキッドール	()	新着品のみ O印を記入																																					
()	(車庫内保管) (15歳以上)	乗車人数	7人																																							
左・右・両側	ディーラー	走行	14,420円	オプション																																						
セールのポイント																																										
パワーシート/3列シート/CD/Dフラット/ウォークス バイクカメラ/E/C横滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/盗難防止システムスマートキー/キーレス エントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/ メモリーナビ/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/オートクルーズコントロール/オートマ/DOV再生/ミュージックプレイヤー-接続可能/周囲カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ/ 後席モニター/両側電動ライドドア																																										
検査記入欄																																										
左センタービラーBP 室内汚汚れ																																										
 検査点																																										
修復歴 ☐ あり ☒ なし																																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>W</th> <th>軽修</th> <th>中修</th> <th>大修</th> <th>事故</th> <th>X</th> <th>交換</th> <th>XX</th> <th>交換済</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ボディ</td> <td>U</td> <td>ヘッドランプ</td> <td>B</td> <td>ボディパネル</td> <td>C</td> <td>色あせ・剥離</td> <td>G</td> <td>ガラス・窓</td> </tr> <tr> <td>タイヤ</td> <td>T</td> <td>ホイール</td> <td>D</td> <td>ブレーキ</td> <td>E</td> <td>サスペンション</td> <td>F</td> <td>駆動系</td> </tr> <tr> <td>エンジン</td> <td>V</td> <td>変速機</td> <td>X</td> <td>冷却系</td> <td>Y</td> <td>電気系</td> <td>Z</td> <td>その他</td> </tr> </tbody> </table>							W	軽修	中修	大修	事故	X	交換	XX	交換済	ボディ	U	ヘッドランプ	B	ボディパネル	C	色あせ・剥離	G	ガラス・窓	タイヤ	T	ホイール	D	ブレーキ	E	サスペンション	F	駆動系	エンジン	V	変速機	X	冷却系	Y	電気系	Z	その他
W	軽修	中修	大修	事故	X	交換	XX	交換済																																		
ボディ	U	ヘッドランプ	B	ボディパネル	C	色あせ・剥離	G	ガラス・窓																																		
タイヤ	T	ホイール	D	ブレーキ	E	サスペンション	F	駆動系																																		
エンジン	V	変速機	X	冷却系	Y	電気系	Z	その他																																		
登録年月日： 月 日 所在地： 市町村で定める																																										
車体番号 RC1-1107054																																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>トビ足</th> <th>備A</th> <th>ワレ</th> <th>内装</th> <th>小</th> <th>オイル</th> <th>エプロ</th> <th>シリアル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内装</td> <td>フロア</td> <td>シム</td> <td>ヤブレ</td> <td>コゴ</td> <td>コゴ</td> <td>オチ・ガス</td> <td>スル</td> <td>最大積載量</td> </tr> </tbody> </table>							FW	トビ足	備A	ワレ	内装	小	オイル	エプロ	シリアル	内装	フロア	シム	ヤブレ	コゴ	コゴ	オチ・ガス	スル	最大積載量																		
FW	トビ足	備A	ワレ	内装	小	オイル	エプロ	シリアル																																		
内装	フロア	シム	ヤブレ	コゴ	コゴ	オチ・ガス	スル	最大積載量																																		