


2015 Honda Step Wagon Spada Spada		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-RP3	DISPLACEMENT 1,496 cc		
YEAR / REG. 2015/07	MILEAGE 47,610 km		
DOORS 5	SEATS 7		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Other	BODY TYPE Minivan		
CHASSIS NO. RP3-1014818	DIMENSIONS (L X W X H) 474 × 170 × 184 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Back Camera		Cruise Control Navigation System	
INSPECTOR REPORT			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H27 / 7月		メーカー ホンダ		ドア枚数 5		ボディ形状 ミニバン/ワンボックス		評価点 4	
車名 ステップワゴンスパダ		グレード スパダ		駆動区分 2WD 4WD					
車種 自家用・その他 ()	排気量 1500 cc	型式 DBA-RP3	通称 型式	内装 A・⑨・C					
年 -	月 -	日 -	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)				
走行 47,610	マイル	AT							
外装色 プレミアムスパークルブラック・パール	カラーNo. ()	⑨B・AAG・WAG・()	装備品のみ O印 を記入						
内装色 ()	乗車定員 7人	⑨B	⑨C	⑨A	サンルーフ	革シート			
左・右 左	輸入区分 ディーラー・並行	10,230円・預託金	エアロ	⑨B	⑨C	⑨A	⑨D	⑨E	⑨F
セールスポイント 純正ナビ/フリップダウンモニター 純正9インチ/電動スライドドア/ヘッドランプLED/Bluetooth接続/TC/EBD付ABS/横滑り防止装置/アイドリングストップ									
検査記入欄			修復歴 有・⑨						
外装AU			A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッド P 色あせ・ボケ Q ガラスキズ W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換済 XX 交換済 登録No. 月 日 までに名変できる方 名変中 車体番号 RP3-1014818						
FW ⑨A	⑨B	⑨C	⑨D	⑨E	⑨F	⑨G	⑨H	⑨I	⑨J
内装 ⑨A	⑨B	⑨C	⑨D	⑨E	⑨F	⑨G	⑨H	⑨I	⑨J