2015 MAZDA AXELA SPORT 15S

OVERALL		
5		
EXTERIOR	INTERIOR	
-	-	

MODEL CODE DBA-BM5FS	DISPLACEMENT 1,496 cc
YEAR / REG. 2015/03	MILEAGE 27,343 km
DOORS 5	SEATS 5
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Red	BODY TYPE Hatchback
CHASSIS NO. BM5FS-201088	DIMENSIONS (L X W X H) 446 × 180 × 147 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Navigation System

INSPECTOR REPORT

Small scratches

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



初年度登録 H27 / 3月
メーカー マツダ
ドア枚数 5
ボディ形状 コンパクト/ハッチバック
評価点 5
車名 アクセラスポーツ
グレード 15S
駆動区分 2WD / 4WD
車歴 自家用 ・ その他 ( )
排気量 1500 cc
型式 DBA-BM5FS
通称型式
内装 A・B・C
車検 8年 3月 / 抹消
燃料 ガソリン ディーゼル ハイブリッド ( )
後日渡り品 (保証書 ・ 取扱説明書 等)
走行 27,343 マイル
シフト フロア 6 AT
外装色 ソウルレッドプレミアムM
カラーNo. (41V)
エアコン AC・ACC・WAC・( )
( ) 色変更は()内に「色変」と記入
内装色
乗車定員 5 人
装備品のみ ○印 を記入
PS PW AW サンルーフ 革シート
エアバック ABS ナビ TV キーレス
ハンドル 左・右
輸入区分 ディーラー ・ 並行
リサイクル料 10,770円 ・ 預託無

セールスポイント

バックカメラ/ETC/横滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/メモリーナビ他/衝突安全ボディ/アイドリングストップ

修復歴 有・無

A	キズ	U	ヘコミ・オサレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換車	XX	交換所

検査記入欄

コキズ

登録No. 名変中 月 日 までに名変できる方

車体番号 BM5FS-201088

FW	トビ石	傷A	ワレ	外装	小 A・U	ホイル A・曲	エアロ A・ワレ	シリアルNo.
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ	車輌 長さ 446 cm 幅 179 cm 高さ 147 cm 最大積載量 Kg