

2015 Mazda Demio 13S		OVERALL	
		3.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DBA-DJ3AS	DISPLACEMENT 1,298 cc		
YEAR / REG. 2015/03	MILEAGE 69,220 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 4WD	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. DJ3AS-101134	DIMENSIONS (L X W X H) 406 × 170 × 153 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Studless tires, minor mirror scratch, interior odor, medium headliner dirt, driver's seat has medium wear and repair marks, small door trim scratch, medium steering wheel scuff, left door has repair marks, minor center pillar/seat belt issue, medium front glass wiper scratch, cloudy headlights, missing wheel cover, undercarriage rust.			

初年登録番号 H27		メーカー マツダ		ドア数 5		ボディ形状 コンパクトハッチバック		排気量 3.5																																									
月 3		車名 デミオ		グレード 13S		燃費区分 2WD 4WD 4WD																																											
東証 自家用・その他()		排気量 1300		型式 DBA-DJ3AS		国産 輸入式		内装 A・B・ C																																									
車検 - - 年 / 月 / 日		燃料 ガソリン		ディーゼル		後付部品 (保証書・取扱説明書等)																																											
走行 [O]にマーク記入(※) ※左記の欄を必ず記入		シフト フロント																																															
アルミニウムメタリック		カラーNo. (38P)		エンジン Qd・AAg・WAG・()		新着品のみの O印 を記入																																											
()		内装色		乗車定員 5人		PS		PW	AW	サンルーフ	革シート																																						
左・(車)		輸入 区分		ディーラー		走行 区別		アイソカル	9,130円	税別	エレクトロニック	ABS	ESP	TN	キースト																																		
セールポイント																																																	
スタットレスタイヤ、ミラー-A、室内臭い有、天張り汚れ<中>、運転席あたり<中>、運転席補修跡有、ドア内張りA<小>、ハンドルすれ<中>、左ドア修理跡、センターピラSベルタU、Fガラスワイパー-A<中>、ヘッドライトくもり、ホイールカバー欠品、下廻りS。																																																	
検査記入欄																																																	
有・無 <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>キズ</th> <th>U</th> <th>凹み剥離</th> <th>B</th> <th>キズ-H</th> <th>P</th> <th>色あせ</th> <th>G</th> <th>ボケ</th> <th>O</th> <th>ガラスキズ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td> <td>補修痕</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換痕</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 車検No. _____ 月 _____ 日 家で査定できる 事例番号 DJ3AS-101134 <table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>パワステ</th> <th>ブレーキ</th> <th>オイル</th> <th>エアロ</th> <th>シールド</th> <th>No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> 内装 ○ シェル ヤレノ コガ コンク オートディオー S 変換												A	キズ	U	凹み剥離	B	キズ-H	P	色あせ	G	ボケ	O	ガラスキズ	W	補修痕	S	サビ	C	腐食	X	交換痕	XX	交換済			FW	パワステ	ブレーキ	オイル	エアロ	シールド	No.	○	○	○	○	○	○	○
A	キズ	U	凹み剥離	B	キズ-H	P	色あせ	G	ボケ	O	ガラスキズ																																						
W	補修痕	S	サビ	C	腐食	X	交換痕	XX	交換済																																								
FW	パワステ	ブレーキ	オイル	エアロ	シールド	No.																																											
○	○	○	○	○	○	○																																											