

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

前年度登録		メーカー マツダ		ドア枚数 5		ボディ形状 峠四		評価点	
H27 5月		車名 フレアワゴン		グレード X S ☆衝突被害軽減ブレーキ☆ 純正ナビTV☆				4.5	
型式 自家用		右		型式 MM3Z5		防犯色 白		燃料 ガソリン	
年式 - 年 - 月 / 日		カラーNo.		リサイクル料		重量 1,660 kg		燃費 AAC	
色別価格 ブルーイッシュブラックパール3		()		シフト フロア AT		駆動方式 4人		長さ cm	
()		()		標準走行距離 9,270 km		車両番号 MM3Z5-122323		幅 cm	
旅行口送り (保証書・取扱説明書等)									

装備

◎	◎	AW	サーフ	シート
パワウインド	パワーステアリング	パワウィンドウ	パワウィンドウ	パワウィンドウ

セールスポイント

C/Dフルフラット/履着防止装置（E/S C）
 座席側エアバック/腰座防止システム
 スムートモーターキーレスエントリー/A/B/S
 助手席エアバック/ワンセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディA
 イドリングストップ/パンチシート

指定記入欄

JU適正販売店
 第3者機関鑑定済み
 OBD診断実施済み正常
 内装クリーニング済み

※ダメージレベルに関する注意事項

傷はどの程度のものか？
 小傷1：擦り傷、浅い凹み
 中傷2：深い凹み、浅い割れ
 大傷3：深い割れ、変形、塗装剥離

例：
 擦り傷 浅い凹み → A
 浅い凹み → I
 浅い凹み → J
 浅い凹み → K
 浅い凹み → L
 浅い凹み → M
 浅い凹み → N
 浅い凹み → O
 浅い凹み → P
 浅い凹み → Q
 浅い凹み → R
 浅い凹み → S
 浅い凹み → T
 浅い凹み → U
 浅い凹み → V
 浅い凹み → W
 浅い凹み → X
 浅い凹み → Y
 浅い凹み → Z

クオリティゲード説明

外装に気になる小さな傷やホコリは補修済みですが、小さな傷やホコリが随分ついています。
 内装にはなる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴・事故部位に異常はありません。

車体損傷の程度は、修正記録で状況を確認することができます。