

2015 MITSUBISHI Delica D5 D Power Package		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
LDA-CV1W	2,267 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2015/10	97,688 km		
DOORS	SEATS		
5	8		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
4WD	AT		
FUEL	STEERING		
Diesel	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Black	Minivan		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
CV1W-1010683	473 × 180 × 187 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Power Sliding Doors (Both Sides) (Both...	
Cruise Control		Back Camera	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
AC not cooling, studless tires, dashboard mat present, underbody rust, light scratches.			

初年度登録		メーカー 三菱		ドア数 5		ボディ種別 ミニバンワンボックス		評価点 4																																																																															
H27 / 10月		車名 デリカD : 5		グレード D パワーバックー		駆動方式 2WD 4WD																																																																																	
車種 自家用・その他()		排気量 2200 CC		型式 LDA-CV1W		国産品 国産		内装 A・B・C																																																																															
車検 - - 年 - - 月 / 日		燃料 ガソリン ハイブリッド()		シフト マニュアル		後日選り取り (保証書・取扱説明書等)																																																																																	
走行 口内に「 ☐ 内燃機(※)・外燃機(※)・混合(※)・電気(※)・水素(※)」 + 万 千 + 百 十 = 年式 [] [] 9 7 , 6 8 8		インパネ AT																																																																																					
外装色 ブラック (X37)		カラーNo. AC・AG・WAD・()		新車のみの O印 を記入																																																																																			
()		内装色 標準装備		乗員定員 8人		☒ PS ☒ FS ☒ AS サルーフ 革シート		キーレス																																																																															
シロ 左・前 輸入 区分		ディーラー 運行		リサイクル料 14,710円		エレクトロニクス ABS		TV																																																																															
セールスポイント				※必ず																																																																																			
両側パワースライドドア、社外足回り、社外アルミホイール、エアロパーツ、純正アルバインサインチナビ、TV、後席フリップダウンモニター、バックカメラ、社外マフラー				修復歴 有 (●)																																																																																			
検査記入欄				<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F</th><th>G</th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th><th>M</th><th>N</th><th>O</th><th>P</th><th>Q</th><th>R</th><th>S</th><th>T</th><th>U</th><th>V</th><th>W</th><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>キズ</td><td>ウレシイ</td><td>ヘビイ</td><td>サビ</td><td>キズ</td><td>ヘビイ</td><td>サビ</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td><td>変色</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>無傷</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>変色</td><td>X</td><td>変換</td><td>XX</td><td>交換</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>						A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	キズ	ウレシイ	ヘビイ	サビ	キズ	ヘビイ	サビ	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	W	無傷	S	サビ	C	変色	X	変換	XX	交換																
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																																																														
キズ	ウレシイ	ヘビイ	サビ	キズ	ヘビイ	サビ	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色	変色																																																														
W	無傷	S	サビ	C	変色	X	変換	XX	交換																																																																														
AC冷えず、スタッドレスI、ダッシュ板マット有、下廻りサビ、うすキズ				登録No. _____ 月 _____ 日まで各店まで送る。																																																																																			
車体番号 CV1W-1010683																																																																																							
FW (シボ) (丸) ウレ 外装 小 (丸) (丸) ホイル (丸) エアロ (丸) シリアル No.																																																																																							
内装 (丸) シボ ヤブレ コグ コグス オーディオス (丸) 車両																																																																																							