


2015 Nissan March 5HB S Plum Interior		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-K13	1,198 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2015/11	23,200 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Blue	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
K13-057679	383 × 167 × 152 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Exterior AU			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H27/11月	メーカー 日産 車名 マーチ	ドア枚数 5 ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4																				
車種 自家用・その他 ()	排気量 1200 cc	型式 DBA-K13	内装 A・⑨・C																				
車検 - - 年 / 月	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																				
走行 23,200 km	シフト AT																						
外装色 カブリブルー(M)	カラーNo. ()	エアコン	新着品のみ O印 を記入																				
内装色 ()	乗車定員 5 人	PS	AW																				
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー	並行																				
リサイクル料 8,350 円	預託金	エアロック	ABS																				
セールスポイント 純正ナビ/Bluetooth接続/BD付ABS/横滑り防止装置/ DVD																							
検査記入欄 外装AU	修復歴 有・⑨																						
	<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>			A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ														
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済														
	登録No. 名義中																						
	月 日 までに名義できる方																						
	車検番号 K13-057679																						
FW ⑨	トビ ⑨	ワレ	外装 ⑨・⑨																				
内装 ⑨	シミ	ヤブレ	コガ ⑨																				
	コガ穴	オーディオ穴	⑨																				
シリアル No.	長さ cm	幅 cm	高さ cm																				
			最大積重量 kg																				