

2015 Suzuki ALTO LAPIN G		OVERALL 4	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE DBA-HE22S	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2015/04	MILEAGE 50,031 km		
DOORS 5	SEATS 4		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Brown	BODY TYPE Kei		
CHASSIS NO. HE22S-278656	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 151 cm		
INSPECTOR REPORT			
Light dirt inside the room			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H27 4月		メーカー スズキ		ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4																				
車名 アルトラパン		グレード G		駆動区分 2WD 4WD																						
車歴 自用用・その他()	排気量 660	型式 DBA-HE22S	通称 型式	内装 A・B・C																						
車検 - 年 - 月 / 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 50,031	マイル 50,031	インパネ	AT																							
外装色 ブラウン	カラーNo. ZSF	エアコン	AW	AW サンルーフ 革シート																						
内装色 ()	色番号は()内に 「色番」と記入	乗車定員 4人	AW	ナビ TV キーレス																						
左・右 左・右	輸入 区分	ディーラー	並行	リサイクル料 9,070円	預託金																					
セールスポイント ★スマートキー★ブッシュスタート★純正オーディオ ★ETC																										
検査記入欄 ルーム内薄汚れ				修復歴 有・無																						
				<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコミ・サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコミ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換部</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>			A	キズ	U	ヘコミ・サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコミ・サレ	B	キズ・ヘコミ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																	
				登録No. 月 日 までに名変できる方																						
				車体番号 HE22S-278656																						
FW 内装	トビテ	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル No.	長さ cm	幅 cm	高さ cm	最大積載量 Kg														