

2015 Suzuki ALTO LAPIN G		OVERALL	
		3	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-HE22S	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2015/01	49,114 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Brown	Kei		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
HE22S-277055	340 × 148 × 151 cm		
SALES POINTS			
Back Camera			
INSPECTOR REPORT			
Light dirt inside the cabin, rear panel distortion			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H27/1月	メーカー スズキ	ドア枚数 5	ボディ構造 軽四	評価点 3																				
車名 アルトラパン	グレード G	駆動区分 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 DBA-HE22S	通称 軽四	内装 A・⑨・C																				
車検 - - 年 / 月	燃料 ガソリン	ディーゼル ハイブリッド ()	後日送り品 (保証書・取扱説明書 等)																					
走行 49,114 km	インパネ	AT																						
外装色 ブラウン	カラーNo. (ZSF)	エアコン (A・AAG・WAG・())	新着品のみ ○印 を記入																					
内装色 ()	乗車定員 4 人	PS	AW	サンルーフ																				
ハンド 左・右	輸入 区分	ディーラー ・ 並行	ナビ	TV																				
9,070円		エブリック	AS	キーレス																				
セールスポイント ★ワイドディスプレイオーディオ★バックカメラ★スマートキー★プッシュスタート★ETC																								
検査記入欄 ルーム内薄汚れ Rパネル歪																								
修復歴 有・⑨																								
<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>へこみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・へこみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>					A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	へこみ/サレ	B	キズ・へこみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済															
登録No. 名義中																								
月 日 までに名義できる方																								
車検番号 HE22S-277055																								
シリアル No.																								
FW ⑨ 備A フレ 外装 小 赤いル エアロ																								
内装 ヨブレ シミ ヤブレ コガ コガ穴 オーディオ穴 スレ																								
長さ 幅 高さ 最大積重量																								
cm cm cm Kg																								