

2015 Suzuki Alto Lapin X		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE HE33S	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2015/12	MILEAGE 116,544 km		
DOORS 5	SEATS 4		
TRANSMISSION AT	FUEL Petrol		
STEERING Right	EXTERIOR COLOR Green		
BODY TYPE Kei			
CHASSIS NO. HE33S-115772	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 153 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels Front Camera		Pre-Collision Braking Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Interior lightly dirty			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H27 / 12月		メーカー スズキ		ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	駆動方式 2WD	軽価値 4
車名 アルトラパン X		グレード X		車種区分 4WD			
車種 自家用・その他 ()	排気量 660	CC CC	型式 HE33S	通称 型式	内装 A・B・C		
車検 - - 年 - - 月 / 日	燃料 ガソリン	ディーゼル	後付選り品 (保証書・取扱説明書 等)				
走行 116,544 km	インパネ	AT					
外装色 フレンチミントパールメタリック	カラーNo. ()	エアコン	装備品のみ O印 を記入				
()	内装色	乗車定員 4 人	(B)	(C)	(A)	サンルーフ	革シート
左・前 左・前	ディーラー ディーラー	走行 走行	7,950円	預託金	エブリック	(B)	(C)
セールスポイント CD/フルフラット/バックカメラ/横滑り防止装置 (E S C) / H I D ・キセノン・ディスチャージ/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/A B S /助手席エアバック/メモリーナビ他/ワンセグT V /衝突被害軽減ブレーキ/衝突安全ボディ/アイドリングストップ/シートヒーター/ベンチシート/D V D再生全周囲カメラ/フロントカメラ/サイドカメラ							
検査記入欄 室内汚損							
修復歴 有・無							
A キズ U ヘッドライト B キズ・ヘッ P 色あせ・ボケ G ガラスキズ W 補修跡 S サビ C 腐食 X 交換品 XX 交換済							
登録No. 月 日 までに名義できる方 名義中							
車体番号 HE33S-115772							
FW トピ石 備A フレ 外装 小 A・U ホイル A・曲 エアロ シリアル No.							
内装 ヨゴレ シミ ヤブレ コガ コガ穴 オーディオ穴 スレ 車種 長さ cm 幅 cm 高さ cm 最大荷重量 kg							