


|                                                                        |                                              |                |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|
| 2015 Suzuki Alto Van Van 660 VP Auto Gear Shift                        |                                              | OVERALL<br>3.5 |               |
|                                                                        |                                              | EXTERIOR<br>-  | INTERIOR<br>- |
| MODEL CODE<br>HBD-HA36V                                                | DISPLACEMENT<br>658 cc                       |                |               |
| YEAR / REG.<br>2015/06                                                 | MILEAGE<br>42,000 km                         |                |               |
| DOORS<br>5                                                             | SEATS<br>4                                   |                |               |
| TRANSMISSION<br>AT                                                     | FUEL<br>Petrol                               |                |               |
| STEERING<br>Right                                                      | EXTERIOR COLOR<br>White                      |                |               |
| BODY TYPE<br>Kei                                                       |                                              |                |               |
| CHASSIS NO.<br>HA36V-106565                                            | DIMENSIONS (L X W X H)<br>340 × 148 × 148 cm |                |               |
| INSPECTOR REPORT                                                       |                                              |                |               |
| Ceiling stains, carpet burn hole, small scratches, paint fade present. |                                              |                |               |

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

|                                                                |                        |                |            |             |                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------|-------------|----------------------|
| 出 品 票                                                          |                        | 登録区分番号         | 無牌区分番号     | シリアル番号      | 評 価 点                |
| 初年度登録<br>H27<br>6月                                             | 車 名<br>アルト             | ドア数<br>5       | グレード<br>VP | 燃料<br>ガソリン  | 3.5                  |
| 型式<br>HA36V                                                    | 排気量<br>660 cc          | 燃料<br>ガソリン     | 軽油         | 内装<br>A B C |                      |
| 車種<br>軽自動車                                                     | 抹消済み<br>年 月            | 車歴<br>自家用      | シフト<br>AT  | 冷暖<br>AC    | 純正装備品 Oをつける          |
| 走行距離<br>4万2千000 km                                             | マイル<br>(交換) (改ざん) (不明) | 色替(元色)<br>色替無  | カラーNo.     | 内装色         | 純正ナビ<br>純正ナビ<br>純正ナビ |
| 外装色<br>ホワイト                                                    | 色替(元色)<br>色替無          | カラーNo.         | 内装色        |             | 純正ナビ<br>純正ナビ<br>純正ナビ |
| 車両No.<br>HA36V - 106565                                        |                        |                |            |             | 純正ナビ<br>純正ナビ<br>純正ナビ |
| 登録No.                                                          |                        | リサイクル<br>排気金   | 7,410      | 内装色<br>未確認  | 純正ナビ<br>純正ナビ<br>純正ナビ |
| 定員<br>4 (2)人                                                   | 積載量<br>kg              | 法定<br>長さ<br>cm | 幅<br>cm    | 高さ<br>cm    | 純正ナビ<br>純正ナビ<br>純正ナビ |
| 輸入車のみ<br>モデル<br>年式                                             | 輸入区分                   | ディーラー          | 車行         | ハンドル<br>左 右 | 純正ナビ<br>純正ナビ<br>純正ナビ |
| セールスポイント<br>キーレス 純正オーディオ 修復歴無し走行41286KM/運転席エアバック/助手<br>席エアバック/ |                        |                |            |             |                      |

|                                                                 |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 注意事項・不具合箇所                                                      |  |
| 検査員記入欄：修復歴「有」の場合は修復箇所・交換箇所を記入<br>天井 シミ<br>カーペット焦げ穴<br>小キズ有 Pアセ有 |                                                                                      |
|                                                                 | ドアミラー<br>工具                                                                          |
|                                                                 | ヒビ<br>ジャッキ                                                                           |
|                                                                 | ワレ<br>その他                                                                            |