


2015 Suzuki Every Van Join Turbo		OVERALL 4	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE DA17V	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2015/06	MILEAGE 97,927 km		
DOORS 5	SEATS 4		
TRANSMISSION AT	FUEL Petrol		
STEERING Right	EXTERIOR COLOR Silver		
BODY TYPE Kei			
CHASSIS NO. DA17V-801203	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 190 cm		
INSPECTOR REPORT			
Minor scratches and cargo area scratches.			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H27 6月		メーカー スズキ 車名 エブリイ		ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4																				
車歴 自家用・その他 ()		排気量 660	型式 DA17V	通称 型式	内装 A・B・ ④																					
車検 8 年 8 月	抹消	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																						
走行 97,927 マイル		シフト フロア 5 AT																								
外装色 シルバー	カラーNo. ()	エアコン ④・AAC・WAG・()	装飾品のみ ④印 を記入																							
内装色 ()	色番号は④内に 「色車」と記入	乗車定員 4 人	④	AW	サンルーフ	革シート																				
ハンドル 左・ ④	輸入 区分	ディーラー 並行	リサイクル料 8,400 円	④	ナビ	TV																				
セールスポイント CD/フルフラット/ETC/運転席エアバック/助手席エア バック/電動リアゲート/ミュージックプレーヤー接続可/ リビルトタービン交換済																										
検査記入欄 小傷あり 荷室傷			修復歴 有・ ④																							
			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ/ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																	
			登録No. 月 日 までに名変できる方																							
			車体 番号 DA17V-801203																							
FW	トビ石	傷A	フレ	外装	小 A・U	ホイール A・曲	エアロ A・フレ	シリアル No.																		
内装	④	シミ	④	コゲ	コゲ穴	オーディオ穴	スレ	長さ cm	幅 cm																	
								高さ cm	最大積載量 Kg																	