


2015 Suzuki Every Van PA		OVERALL 4	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE HBD-DA17V	DISPLACEMENT 658 cc		
YEAR / REG. 2015/11	MILEAGE 29,600 km		
DOORS 5	SEATS 4		
TRANSMISSION AT	FUEL Petrol		
STEERING Right	EXTERIOR COLOR White		
BODY TYPE Kei			
CHASSIS NO. DA17V-146639	DIMENSIONS (L X W X H) 340 × 148 × 190 cm		
INSPECTOR REPORT			
Exterior minor scratches and dents, cargo area A			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H27 11月		メーカー スズキ 車名 エブリイ		ドア枚数 5	ボディ形状 軽四	評価点 4																				
		グレード PA5ドア 両側スライド ETC AT		駆動区分 2WD 4WD																						
車歴 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 HBD-DA17V	通称 型式	内装 A・B・C																						
車検 - 年 月 / 検査	燃料 ガソリン	ディーゼル	後日選り品 (保証書・取扱説明書 等)																							
走行 29,600 マイル		シフト インパネ 5 AT																								
外装色 ホワイトホワイト	カラーNo. ()	エアコン A・AAG・WAG・()	装飾品のみ O印 を記入																							
内装色 ()	乗車定員 4 人	エアバック	ABS	ナビ	TV	キーレス																				
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー	並行	リサイクル料 8,400 円	預託金																					
セールスポイント 運転席エアバック/助手席エアバック/ETC/ベンチシート/ 両側スライド																										
検査記入欄 外装小傷・小凹 荷室A			修復歴 有・無 <table border="1"> <tr> <td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ/ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換部</td><td>XX</td><td>交換済</td> </tr> </table>				A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																	
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換部	XX	交換済																	
			登録No. 月 日 までに名変できる方																							
			車体番号 DA17V-146639																							
FW 内装	トビタ	備A	フレ	外装	小 A・曲	ホイール A・曲	エアロ A・フレ	シリアル No.	長さ cm	幅 cm	高さ cm	最大積載量 Kg														