


2015 Suzuki WagonR FX		OVERALL	
		5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-MH34S	658 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2015/11	42,227 km		
DOORS	SEATS		
5	4		
TRANSMISSION	FUEL		
AT	Petrol		
STEERING	EXTERIOR COLOR		
Right	Blue		
BODY TYPE			
Kei			
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
MH34S-512334	340 × 148 × 164 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Right power mirror malfunction			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H27/11月	メーカー スズキ	ドア枚数 5	ボディ構造 軽四	評価点 5																				
車名 ワゴンR	グレード FX	駆動区分 2WD 4WD																						
車種 自家用・その他 ()	排気量 660 cc	型式 DBA-MH34S	通称 軽四	内装 A・⑨・C																				
車検 - - 年 / 月	燃料 ガソリン	ディーゼル ハイブリッド ()	後日送り品 (保証書・取扱説明書 等)																					
走行 42,227 km	インパネ	AT																						
外装色 Lブルー	カラーNo. (Z) H	エアコン AG・QG・WAG・()	新着品のみ O印 を記入																					
()	内装色	乗車定員 4 人	AW サンルーフ 革シート																					
ハンドル 左・右	輸入 区分	ディーラー ・ 並行	リサイクル料 8,460円・預託金	エブリック AS ナビ TV モーリス																				
セールスポイント ストラダ ナビ																								
検査記入欄 右電格不調		修復歴 有・⑨																						
		<table><tr><td>A</td><td>キズ</td><td>U</td><td>ヘコみ/サレ</td><td>B</td><td>キズ・ヘコみ</td><td>P</td><td>色あせ・ボケ</td><td>G</td><td>ガラスキズ</td></tr><tr><td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換歴</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr></table>			A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換済
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラスキズ															
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換歴	XX	交換済															
		登録No. 名義中																						
		月 日 までに名義できる方																						
		車検 番号 MH34S-512334																						
FW ⑨	備A	ワレ	外装 ⑨・U	小 ⑨・曲	エアロ ⑨・ワレ	シリアル No.																		
内装 ⑨	⑨	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ	長さ cm	幅 cm	高さ cm															