

2015 Toyota Harrier PREMIUM		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-ZSU60W	1,986 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2015/02	117,000 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Black	SUV		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
ZSU60-0040890	472 × 184 × 169 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Sunroof	
Modellista		Power Tailgate	
Power Seats (Front) (Front Passenger S...		Cruise Control	
Back Camera		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Right mirror faulty, interior partially dirty, steering wheel wear.			

初年度登録	メーカー トヨタ	ドア数	5	ボディ形式	SUV/クワン	評価点																															
H27/ 2月	車名 ハリアー	グレード	PREMIUM モデルスタック フルエロ BIGX9インチ	駆動方式	2WD 4WD	4																															
車種	自動車・その他（ ）	年式	1986	型式	DBA-ZSU60W	国産	A・B・C																														
車検	9 年 1 1 月 抜付	燃料	ガソリン	ディーゼル		後日選り品（保証書・取扱説明書等）																															
走行	11万1千700km	シフト	ハイブリッド																																		
外装色	ブラック	カラーNo.	()	エンジン	QD・AAD・WAD・()	新着品のみのO印を記入																															
内装色	()	乗車人数	5人			シート	革シート																														
左・右・両側	左・右	輸入区分	ディーラー	走行	12,550円	オプション	エアフ																														
セールスポイント																																					
キーレスエントリー/A B S /運転席エアバック/助手席エアバック/メモリナビ他/フルセグTV/EIC/アイドリングストップ/スマートキー/フルエロ/盲點防止システム/オートクルーズコントロール/L E Dヘッドライト横滑り防止装置(E S C) /パワーステアリング/アゲート/D V D再生/ミュージックプレーヤー接続可/C D/バックカメラ																																					
検査記入欄																																					
右ミラー不良 内装一部汚れ ハンドルスレ																																					
 検査点 有 . (●)																																					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>W</th><th>特修部</th><th>X</th><th>サビ</th><th>G</th><th>変質</th><th>X</th><th>交換済</th><th>XX</th><th>名義</th></tr> <tr> <td>ボディ</td><td>U</td><td>へこみ割れ</td><td>B</td><td>ニスへこみ</td><td>色あせ</td><td>ヤケ</td><td>G</td><td>ガラスクラック</td><td></td></tr> <tr> <td>タイヤ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>交換済</td><td></td></tr> </table>								W	特修部	X	サビ	G	変質	X	交換済	XX	名義	ボディ	U	へこみ割れ	B	ニスへこみ	色あせ	ヤケ	G	ガラスクラック		タイヤ								交換済	
W	特修部	X	サビ	G	変質	X	交換済	XX	名義																												
ボディ	U	へこみ割れ	B	ニスへこみ	色あせ	ヤケ	G	ガラスクラック																													
タイヤ								交換済																													
登録地 No. _____ 月 _____ 日 家でに名義であること 車体番号 ZS U60-0040890 シリアル No. _____																																					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>FW</th><th>DtoE</th><th>備A</th><th>フレ</th><th>内装</th><th>小</th><th>オイル</th><th>エアロ</th></tr> <tr> <td>内装</td><td>ボデー</td><td>シス</td><td>ヤブ</td><td>コギ</td><td>コギ</td><td>オードイ</td><td>ズル</td></tr> </table>								FW	DtoE	備A	フレ	内装	小	オイル	エアロ	内装	ボデー	シス	ヤブ	コギ	コギ	オードイ	ズル														
FW	DtoE	備A	フレ	内装	小	オイル	エアロ																														
内装	ボデー	シス	ヤブ	コギ	コギ	オードイ	ズル																														