

2016 Daihatsu Boon X SA2		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
DBA-M700S	996 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2016/08	16,867 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Pearl White	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
M700S-0002150	365 × 167 × 153 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking			
INSPECTOR REPORT			

初年度登録		メーカー		ドア枚数		ボディ構成		呼称点																																									
H28 / 8月		ダイハツ		5		コンパクト/ハッチバック		9																																									
車種		自家用・その他 ()		排気量		1000 CC		型式																																									
車検		9年 / 8月 / 抹消		燃料		ガソリン		駆動区分																																									
走行		16,867 km		シフト		CVT		2WD																																									
外装色		パールホワイトⅢ		カラーNo.		()		4WD																																									
()		色番号は11内に (色票)を記入		内装色		()		A・B・C																																									
ハリアー		左・右		輸入 区分		ディーラー・並行		車庫定員																																									
5人		4人		リサイクル料		8,610円・環境無		PS																																									
PS		PS		AW		サンルーフ		革シート																																									
エアバック		ABS		ナビ		TV		モータース																																									
セールスポイント																																																	
衝突安全装置/車線逸脱防止支援システム/EBD付ABS/横 滑り防止装置/アイドリングストップ/キーレスエント リ																																																	
検査記入欄																																																	
外装AU																																																	
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘコミ/サレ</td> <td>B</td> <td>キズ/ヘコミ</td> <td>P</td> <td>色あせ/ボケ</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>補修跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換跡</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td>登録No.</td> <td colspan="8"></td> <td>名義中</td> </tr> <tr> <td>車体 番号</td> <td colspan="8">M700S-0002150</td> <td>シリアル No.</td> </tr> </table>										A	キズ	U	ヘコミ/サレ	B	キズ/ヘコミ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換跡	XX	交換済	登録No.									名義中	車体 番号	M700S-0002150								シリアル No.
A	キズ	U	ヘコミ/サレ	B	キズ/ヘコミ	P	色あせ/ボケ	G	ガラスキズ																																								
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換跡	XX	交換済																																								
登録No.									名義中																																								
車体 番号	M700S-0002150								シリアル No.																																								
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>トビ</td> <td>丸</td> <td>フレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>ホイ</td> <td>エア</td> <td>シ</td> <td>アル</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ヨ</td> <td>シ</td> <td>ヤ</td> <td>コ</td> <td>コ</td> <td>オ</td> <td>オ</td> <td>オ</td> <td>オ</td> </tr> </table>										FW	トビ	丸	フレ	外装	小	ホイ	エア	シ	アル	内装	ヨ	シ	ヤ	コ	コ	オ	オ	オ	オ																				
FW	トビ	丸	フレ	外装	小	ホイ	エア	シ	アル																																								
内装	ヨ	シ	ヤ	コ	コ	オ	オ	オ	オ																																								