

|                                                                                                                   |                        |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 2016 Daihatsu Tanto X                                                                                             |                        | OVERALL           |          |
|                                                                                                                   |                        | 3                 |          |
|                                                                                                                   |                        | EXTERIOR          | INTERIOR |
|                                                                                                                   |                        | -                 | -        |
| MODEL CODE                                                                                                        | DISPLACEMENT           |                   |          |
| DBA-LA600S                                                                                                        | 658 cc                 |                   |          |
| YEAR / REG.                                                                                                       | MILEAGE                |                   |          |
| 2016/05                                                                                                           | 86,000 km              |                   |          |
| DOORS                                                                                                             | SEATS                  |                   |          |
| 5                                                                                                                 | 4                      |                   |          |
| DRIVETRAIN                                                                                                        | TRANSMISSION           |                   |          |
| 2WD (FF)                                                                                                          | AT                     |                   |          |
| FUEL                                                                                                              | STEERING               |                   |          |
| Petrol                                                                                                            | Right                  |                   |          |
| EXTERIOR COLOR                                                                                                    | BODY TYPE              |                   |          |
| Other                                                                                                             | Kei                    |                   |          |
| CHASSIS NO.                                                                                                       | DIMENSIONS (L X W X H) |                   |          |
| LA600S-0433418                                                                                                    | 340 × 148 × 175 cm     |                   |          |
| SALES POINTS                                                                                                      |                        |                   |          |
| Power Sliding Doors (Both Sides) (Drive...                                                                        |                        | Navigation System |          |
| INSPECTOR REPORT                                                                                                  |                        |                   |          |
| Exterior has noticeable scratches and dents. Interior has noticeable stains. No abnormalities in the frame parts. |                        |                   |          |

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

青枠内のグレー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

|                    |                  |                  |                        |          |
|--------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|
| 初年度登録<br>H28/5月    | メーカー<br>ダイハツ     | ドア枚数<br>5        | ボディ形状<br>軽四            | 評価点<br>3 |
| 車名<br>タント          | グレード<br>X        |                  |                        |          |
| 車種<br>自家用          | 形式<br>DBA-LA600S | 排気量<br>658       | 燃料<br>ガソリン             | 内装<br>B  |
| 年<br>9年            | 月<br>5月          | 走行<br>86,000 km  | マイル<br>0.00            | AC       |
| 外装色<br>ブラムラウカスホワイト | カラーNo.<br>( )    | リサイクル料<br>9,200円 | 車両番号<br>LA600S-0433418 |          |
| ( )                | シフト<br>インパネ      | AT               | 乗車定員<br>4人             | 長さ<br>cm |

後付品  
(保証書・取扱説明書等)

装備  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

セールスポイント  
CD/バックカメラ/TC/傾斜り防止装置 (ESC)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/フルセグTV/DVD再生/ミュージックブレーヤー/接続可/両側電動スライドドア

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項  
最小は記号のみ  
レベル1  
レベル2  
レベル3  
レベル4  
レベル5  
レベル6  
レベル7  
レベル8  
レベル9  
レベル10  
レベル11  
レベル12  
レベル13  
レベル14  
レベル15  
レベル16  
レベル17  
レベル18  
レベル19  
レベル20  
レベル21  
レベル22  
レベル23  
レベル24  
レベル25  
レベル26  
レベル27  
レベル28  
レベル29  
レベル30  
レベル31  
レベル32  
レベル33  
レベル34  
レベル35  
レベル36  
レベル37  
レベル38  
レベル39  
レベル40  
レベル41  
レベル42  
レベル43  
レベル44  
レベル45  
レベル46  
レベル47  
レベル48  
レベル49  
レベル50  
レベル51  
レベル52  
レベル53  
レベル54  
レベル55  
レベル56  
レベル57  
レベル58  
レベル59  
レベル60  
レベル61  
レベル62  
レベル63  
レベル64  
レベル65  
レベル66  
レベル67  
レベル68  
レベル69  
レベル70  
レベル71  
レベル72  
レベル73  
レベル74  
レベル75  
レベル76  
レベル77  
レベル78  
レベル79  
レベル80  
レベル81  
レベル82  
レベル83  
レベル84  
レベル85  
レベル86  
レベル87  
レベル88  
レベル89  
レベル90  
レベル91  
レベル92  
レベル93  
レベル94  
レベル95  
レベル96  
レベル97  
レベル98  
レベル99  
レベル100

クオリティグレード説明  
外装: 気になるようなキズやヘコミがあります。  
内装: 気になる汚れ等があります。  
修復歴: 骨格部位に異常はありません。

車両状態の補注は、等正状態で実施できる範囲で行っています。