

2016 MAZDA CX-5 2.2 XD PROACTIVE Diesel Turbo		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE LDA-KE2FW	DISPLACEMENT 2,188 cc		
YEAR / REG. 2016/02	MILEAGE 88,800 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Diesel	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Pearl White	BODY TYPE SUV		
CHASSIS NO. KE2FW-214594	DIMENSIONS (L X W X H) 454 × 184 × 171 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Cruise Control	
INSPECTOR REPORT			
Steering wheel wear, seat edge wear, some rust on the undercarriage.			

初年度登録 H28 / 2月		メーカー マツダ		D/A搭載 5		ボディ形状 SUV/クワカン		評価点 4.5																															
車名 CX-5		グレード 2.2 XD プロアクティブディーゼ ルターボ 4速オートマ・純正ナビ・パッパカメラ・サイドカ		駆動区分 2WD 4WD																																			
車歴 自家用・その他 ()		排気量 2200 CC		型式 LDA-KE2FW		内装 内装		A・B・C																															
車検 - - 年 / 月 / 日		燃料 ガソリン		デジセル		後日発行品 (保証書・取扱説明書 等)																																	
走行 0 万 8 千 8 百 0 0 マイル		フロア 6 AT																																					
外装色 クリスタルホワイトパールマイカ (34K)		カラーNo. 34K		オプション AAG・WAG・()		装飾品のみ O印 を記入																																	
内装色 ()		標準定員 5 人		エアコン		サンルーフ 革シート																																	
左・右 左・右		ディーラー ディーラー		走行 11,330 円		ナビ TV																																	
セールスポイント																																							
キーレスエントリー/ABS/運転席エアバック/助手席エアバック/サイドエアバック/カーテンエアバック/衝突被害軽減ブレーキ/TC/アイドリングストップ/スマートキー/寒冷地仕様/盗難防止システム/オートクルーズコントロール/LEDヘッドライト/横滑り防止装置(ESC)/ミュージックプレイヤー接続可/CD/サイドカメラ/パッパカメラ/MTモード付き																																							
検査記入欄																																							
ハンドルスレ シートフヘタリ 下廻り一部サビ																																							
修復歴 有 () <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>キズ</td> <td>U</td> <td>ヘコみサレ</td> <td>B</td> <td>キズ・ヘコみ</td> <td>P</td> <td>色あせ・ボヤ</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>錆跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換品</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> </table> 登録No. _____ 月 _____ 日 _____ まで名義できる 車検番号 KE2FW-214594										A	キズ	U	ヘコみサレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボヤ	G	ガラスキズ	W	錆跡	S	サビ	C	腐食	X	交換品	XX	交換済										
A	キズ	U	ヘコみサレ	B	キズ・ヘコみ	P	色あせ・ボヤ	G	ガラスキズ																														
W	錆跡	S	サビ	C	腐食	X	交換品	XX	交換済																														
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>トビ石</td> <td>傷A</td> <td>ワレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>ホイ</td> <td>エアロ</td> <td>シリアル</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A・U</td> <td>A・曲</td> <td>A・ワレ</td> <td>No.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コゲ</td> <td>コゲ穴</td> <td>オーデイオ</td> <td>スレ</td> <td>車輪</td> <td>高さ</td> </tr> </table>										FW	トビ石	傷A	ワレ	外装	小	ホイ	エアロ	シリアル							A・U	A・曲	A・ワレ	No.		内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーデイオ	スレ	車輪	高さ
FW	トビ石	傷A	ワレ	外装	小	ホイ	エアロ	シリアル																															
					A・U	A・曲	A・ワレ	No.																															
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コゲ穴	オーデイオ	スレ	車輪	高さ																														