2016 MITSUBISHI Delica D5 M

OVERALL	EXTERIOR	INTERIOR
4.5	-	-

MODEL CODE CV2W	DISPLACEMENT 1,998 cc
YEAR / REG. 2016/12	MILEAGE 74,000 km
DOORS 5	SEATS 8
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT
FUEL Petrol	STEERING Right
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Minivan
CHASSIS NO. CV2W-1101136	DIMENSIONS (L X W X H) 473 × 180 × 185 cm

SALES POINTS

Alloy Wheels

Cruise Control

Navigation System

INSPECTOR REPORT

Exterior: Minor scratches and dents have been repaired, but small scratches and dents remain. Interior: Some noticeable stains are present in parts. Accident History: No abnormalities found in the frame.

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET



青枠内のグー鑑定/JAAA鑑定証の評価と下記記載の評価は異なります

初年度登録	メーカー	ドア枚数	ボディ形状	評価点
H28/12月	三菱	5	ミニバン/ワンボックス	4.5
車名	デリカD：5	グレード	M	

車検	自家用	乗り方		ハンドル	右	型式	CV2W	総気筒	2000	燃料	ガソリン	内装	B
車検	- - 年 月 / 検	走行	7 4 , 0 0 0 マイル	載員		エアコン	AC	積載量	Kg		
外装色	シルバー	カラーNo.	( )	リサイクル料	14,710円・預託無	車台番号	CV2W-1101136				
( )	内装色	シフト フロア	AT	乗車定員	人	長さ	cm	幅	cm	高さ	cm

後日送り品 （ 保証書 ・ 取扱説明書 等 ）

装備

ABS	SRS	AW	サンルーフ	革シート
エアバック	ETC	CD	TV	キーレス

セールスポイント

3列シート/CD/バックカメラ/ETC/横滑り防止装置（ＥＳＣ）/ＨＩＤ・キセノン・ディスチャージ/運転席エアバック/スマートキー/キーレスエントリー/ＡＢＳ/助手席エアバック/サイドエアバック/フルセグＴＶ/アイドリングストップ/ＤＶＤ再生/片側電動スライド

査定員記入欄

※ダメージレベルに関する注意事項

傷小は記号のみ
小は1
中は2
大は3

例 さず 傷小 ⇒ A
へこみ 小 ⇒ U1
さず 中 ⇒ A2
さず へこみ 大 ⇒ AU3

FW	トドロ	傷A	フレ	外装	あ A・U	キイル A・曲	エアコ A・フレ
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コゲ	コウ穴	オーディオボ	スレ

クオリティグレード説明

外装:気になるキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っています。

内装:気になる汚れ等が、部分的にあります。

修復歴:骨格部位に異常はありません。

グー鑑定 社団法人 日本自動車鑑定協会

グー鑑定 コンディションチェックシート

C58A26F2201

鑑定日	2025年6月22日	再鑑定日	

クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関	正常

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上

ライヤ用ゴムは摩耗の程度を目視により判断しています。（ヒび皮等ではありません）
【例：残り分山＝摩耗ゴムトーセンチ段度残り溝を示す】

<下回りの状態>
錆 部分的

<ウィンドウ周りの状態>
フロントウィンドウ 飛び石傷 部分的

<内装特記事項>
臭い：ふ L・ひ・すれ・さず 部分的

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。