

2016 Nissan Note e-POWER e-POWER X		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE DAA-HE12	DISPLACEMENT 1,198 cc		
YEAR / REG. 2016/11	MILEAGE 56,600 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Hybrid (Petrol)	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Orange	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. HE12-015467	DIMENSIONS (L X W X H) 410 × 170 × 152 cm		
SALES POINTS			
Pre-Collision Braking 360° Camera		Back Camera Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Minor scratches, weak AC.			

初年度登録		メーカー		日産		ドア数枚		5		ボディ形状		コンパクト/ハッチバック		昇降点																																																													
H28 / 11月		車名		ノート		グレード		e-パワー X エマージェンシーブレーキ/純正ナビフルセ		駆動区分		2WD 4WD		4																																																													
車種		良運用・その他()		排気量		1200 CC		型式		DAA-HE 12		運転形式		内装 A・B・C																																																													
車検		9年11月		抹消		燃料 ガソリン		ディーゼル		後日送り品 (保証書・取扱説明書等)																																																																	
走行		口内にマークを記入(※交換 ※盗品 ※未納)		シフト		燃料 ハンドガ																																																																					
外装色		プレミアムコロンオレンジパールM		カラーNo.		エディション																																																																					
()		白黒車は口内に「白黒」と記入		内装色		(A)・AAC・WAG・()		装備品のみの印を記入																																																																			
ハンドル		左・右		輸入国		ディーラー		並行		リサイクル料		7,890円 + 預託金		EPA																																																													
セールスポイント		キレスエントリー/A B S /運転席エアバック/助手席エアバック/メモリーナビ付/フルセグTV衝突被害軽減ブレーキETC/スマートキー/盗難防止システム/L E Dヘッドライト/横滑り防止装置(E S C)/ミュージックプレーヤー接続可/D/バックカメラ																																																																									
検査記入欄		修復歴 有 (●) <table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>劣化</th><th>U</th><th>ヘッスオヤレ</th><th>B</th><th>劣化ヘッス</th><th>P</th><th>熱帯せボテ</th><th>G</th><th>ガラスカ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td><td>補修部</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換済</td></tr> <tr> <td>登録地</td><td colspan="9">月 日 までに名義である</td></tr> <tr> <td>車体番号</td><td colspan="9">HE 12-015467</td></tr> <tr> <td>FW</td><td>(ト)</td><td>傷A</td><td>フレ</td><td>外装</td><td>小</td><td>ホイール</td><td>エアロ</td><td colspan="2">シリアル No.</td></tr> <tr> <td>内装</td><td>(ゴ)</td><td>シミ</td><td>ヤブレ</td><td>コガ</td><td>コガ穴</td><td>オーディオ</td><td>(丸)</td><td>革座</td><td>傷</td></tr> </tbody> </table>														A	劣化	U	ヘッスオヤレ	B	劣化ヘッス	P	熱帯せボテ	G	ガラスカ	W	補修部	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済	登録地	月 日 までに名義である									車体番号	HE 12-015467									FW	(ト)	傷A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル No.		内装	(ゴ)	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ	(丸)	革座	傷
A	劣化	U	ヘッスオヤレ	B	劣化ヘッス	P	熱帯せボテ	G	ガラスカ																																																																		
W	補修部	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																																																																		
登録地	月 日 までに名義である																																																																										
車体番号	HE 12-015467																																																																										
FW	(ト)	傷A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル No.																																																																			
内装	(ゴ)	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ	(丸)	革座	傷																																																																		