

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

注意事項・不具合箇所

検査員記入欄：修復歴「有」の場合は修復箇所・交換箇所を記入

ホイールキャップガリキズあり

D席シート焦げ穴あり

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

ドアミラー	キズ	ヒビ	ワレ
↑	●	△	■