

2016 Toyota Passo 1.0 X L Package S		OVERALL 4.5	
		EXTERIOR -	INTERIOR -
MODEL CODE DBA-M700A	DISPLACEMENT 996 cc		
YEAR / REG. 2016/06	MILEAGE 32,047 km		
DOORS 5	SEATS 5		
DRIVETRAIN 2WD (FF)	TRANSMISSION AT		
FUEL Petrol	STEERING Right		
EXTERIOR COLOR Silver	BODY TYPE Hatchback		
CHASSIS NO. M700A-0012212	DIMENSIONS (L X W X H) 365 × 167 × 153 cm		
SALES POINTS			
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Mirror A, small headliner scuff. Small A-grade marks on door trim and console. End panel stay has U mark. Minor exterior scratches. Wheel cover A.			

初年度登録	ドアカー		トヨタ		ドア数枚	5	ボディ形状	コンパクトハッチバック		評価点	4.5																												
H28 / 6月	車名		パッソ		グレード	1.0 X Lパッケージ S SDナビパッケージカメラ ETC 純正ドラレコ AIS 専用			駆動方式	2WD 4WD																													
車種	自動車用・その他 ()		積重量	1000 CC	型式	DBA-M700A			運転形式	A・B・C																													
車検	9年	9月	抹消	燃料	モーター	ディーゼル	後日選り貼 (緑書・取付説明書等)																																
走行	口内にマークを記入(左:交差 ●:盗犯 ●:未納)		シフト	ハイブリッド																																			
外装色	カラーNo.		エンジン																																				
ブライトシルバーメタリック	()		AW・AAG・WAG・()	登録品のみ O印 を記入																																			
内装色	()		標準定員	5人		F9 F9 AW サンルーフ 革シート																																	
ハイル	左・右	輸入区分	ディーラー	走行	リサイクル料	E9 F9 AW サンルーフ 革シート																																	
セールスポイント					8,190円・ 預託金 エアロック																																		
キーレスエントリー/A B S /運転席エアバック/助手席エアバック/メモリーナビ付/フルセグTV/衝突被害軽減ブレーキ/ETC/アイドリングストップ/スマートキー/盗難防止システム/横滑り防止装置 (ESC) /ベンチシート/DVD再生/ミュージックサーバー/CD/Dバックカメラ/定期点検記録簿																																							
検査記入欄 ミラー A 天張りすくく小 ドア内張り A <小> コンソール A <小> エンドパネルステュー有 外装小備有 ホイールカバー A																																							
修復歴 有 () <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>文字</td> <td>U</td> <td>ヘコキレ</td> <td>B</td> <td>文字</td> <td>ヘコキ</td> <td>D</td> <td>熱変色・劣化</td> <td>G</td> <td>ガラスキズ</td> </tr> <tr> <td>W</td> <td>修繕跡</td> <td>S</td> <td>サビ</td> <td>C</td> <td>腐食</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> <td></td> </tr> </table> 登録年 月 日 までに名義変更 車体番号 M700A-0012212												A	文字	U	ヘコキレ	B	文字	ヘコキ	D	熱変色・劣化	G	ガラスキズ	W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済							
A	文字	U	ヘコキレ	B	文字	ヘコキ	D	熱変色・劣化	G	ガラスキズ																													
W	修繕跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済																														
<table border="1"> <tr> <td>FW</td> <td>トピ石</td> <td>備A</td> <td>フレ</td> <td>外装</td> <td>小</td> <td>ホイール</td> <td>エアロ</td> <td>シリアル</td> <td>No.</td> <td>備B</td> <td>備C</td> <td>備D</td> <td>最大積載量</td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>ヨゴレ</td> <td>シミ</td> <td>ヤブレ</td> <td>コガ</td> <td>コガ穴</td> <td>オーディオ</td> <td>スレ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												FW	トピ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.	備B	備C	備D	最大積載量	内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ	スレ						
FW	トピ石	備A	フレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル	No.	備B	備C	備D	最大積載量																										
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ	スレ																																