


ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

セールスポイント LEDヘッドライト ナビ 地デジTV バックカメラ ETC 外AW																																							
検査記入欄 荷室A、加工 ボンネット色違い、ボケ										修復歴 有 . 無 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>A</th><th>キズ</th><th>U</th><th>ヘコみ・凹み</th><th>B</th><th>キズ・へこみ</th><th>P</th><th>色あせ・ボケ</th><th>G</th><th>ガラス交換</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td><td>補修跡</td><td>S</td><td>サビ</td><td>C</td><td>腐食</td><td>X</td><td>交換済</td><td>XX</td><td>交換所</td></tr> </tbody> </table> 登録No. _____ 名義中 _____ 月 _____ 日 _____ までに名義できる方 _____ 車体番号 KDH201-0197674										A	キズ	U	ヘコみ・凹み	B	キズ・へこみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラス交換	W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換所
A	キズ	U	ヘコみ・凹み	B	キズ・へこみ	P	色あせ・ボケ	G	ガラス交換																														
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換所																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FW</th><th>トピ石</th><th>傷A</th><th>フレ</th><th>外装</th><th>小 ①・②</th><th>ホイール A・曲 A・フレ</th><th>エアロ シリアル No.</th></tr> </table>										FW	トピ石	傷A	フレ	外装	小 ①・②	ホイール A・曲 A・フレ	エアロ シリアル No.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>長さ</th><th>幅</th><th>高さ</th><th>最大積載量</th></tr> <tr> <td>全長 469 cm</td><td>全幅 169 cm</td><td>全高 198 cm</td><td>最大積載量 1000 kg</td></tr> </table>										長さ	幅	高さ	最大積載量	全長 469 cm	全幅 169 cm	全高 198 cm	最大積載量 1000 kg				
FW	トピ石	傷A	フレ	外装	小 ①・②	ホイール A・曲 A・フレ	エアロ シリアル No.																																
長さ	幅	高さ	最大積載量																																				
全長 469 cm	全幅 169 cm	全高 198 cm	最大積載量 1000 kg																																				