

2016 Toyota Tank G-T		OVERALL	
		R	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
M900A	996 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2016/11	45,326 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Blue	Minivan		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
M900A-0003891	370 × 167 × 174 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Power Sliding Doors (Both Sides) (Both...	
Pre-Collision Braking		Cruise Control	
Back Camera		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Front side member dent, center pillar small dent, exterior scratches.			

初年度登録		メーカー トヨタ		ドア数 5		ボディ形状 ミニバンワンボックス		評価点 R																																																			
H28 11月		車名 タンク		グレード G-T		駆動方式 2WD 4WD																																																					
車種 自家用・その他()		排気量 1000 CC		型式 M900A		燃費モード		内装 A・G・C																																																			
年式 - - 年 / 月 / 日		色別 シルバー ハイブリッド()		ディーゼル		後日渡り品 (保証書・取扱説明書等)																																																					
走行 口内にて一時輸入(金・安全)・(盗犯)・(非正規) + 万 千 円 / 回 + 万 千 円 / 回 45,326		シフト フロア AT																																																									
外装色 レーザーブルースタイルシャイン (B82)		カラーNo. AB・AG・WAG・()		新着品のみ O印 を記入																																																							
()		内装色 標準塗装		5人		サンルーフ 寒シート																																																					
左・右 輸入区分		ディーラー		走行		リサイクル料		エアクリーン																																																			
		9,130円		販売税																																																							
セールスポイント																																																											
両側パワースライドドア 純正ナビ フルセグBluetooth バックカメラ 衝突軽減ブレーキ/レーンアシスト クルーズコントロール シートヒーター				修復歴 ○ = 無																																																							
検査記入欄				<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>キズ</th> <th>U</th> <th>ヘコみサビ</th> <th>B</th> <th>キズへコみ</th> <th>P</th> <th>色あせサビ</th> <th>G</th> <th>ガラス</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td> <td>前輪部</td> <td>S</td> <td>サイド</td> <td>C</td> <td>扉裏</td> <td>X</td> <td>交換済</td> <td>XX</td> <td>交換済</td> </tr> <tr> <td colspan="9">査察年月</td> <td>査定</td> </tr> <tr> <td colspan="9">月</td> <td>日に査定できる。</td> </tr> <tr> <td colspan="4">車体番号</td> <td colspan="6">M900A-0003891</td> </tr> </tbody> </table>						A	キズ	U	ヘコみサビ	B	キズへコみ	P	色あせサビ	G	ガラス	W	前輪部	S	サイド	C	扉裏	X	交換済	XX	交換済	査察年月									査定	月									日に査定できる。	車体番号				M900A-0003891					
A	キズ	U	ヘコみサビ	B	キズへコみ	P	色あせサビ	G	ガラス																																																		
W	前輪部	S	サイド	C	扉裏	X	交換済	XX	交換済																																																		
査察年月									査定																																																		
月									日に査定できる。																																																		
車体番号				M900A-0003891																																																							
FサイドメンパーU センターピラー小U 外装緑傷				<table border="1"> <thead> <tr> <th>FW</th> <th>(シド)</th> <th>(窓)</th> <th>ウレ</th> <th>外装</th> <th>小</th> <th>中</th> <th>大</th> <th>エンジン</th> <th>シリアル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内装</td> <td>(シド)</td> <td>(窓)</td> <td>ヤブレ</td> <td>コガ</td> <td>コガサ</td> <td>オチノオス</td> <td>スレ</td> <td>劣化</td> <td>異常</td> </tr> </tbody> </table>						FW	(シド)	(窓)	ウレ	外装	小	中	大	エンジン	シリアル	内装	(シド)	(窓)	ヤブレ	コガ	コガサ	オチノオス	スレ	劣化	異常																														
FW	(シド)	(窓)	ウレ	外装	小	中	大	エンジン	シリアル																																																		
内装	(シド)	(窓)	ヤブレ	コガ	コガサ	オチノオス	スレ	劣化	異常																																																		