

2017 BMW 1series 118i		OVERALL	
		4	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
1R15	1,498 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2017/09	71,179 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FR)	AT		
FUEL	STEERING		
Petrol	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
Silver	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WBA1R520605C75492	434 × 177 × 144 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Cruise Control	
Navigation System			
INSPECTOR REPORT			
Minor dents and scratches throughout the exterior.			

初年度登録		メーカー		BMW		ドア数		5		ボディ形状		コンパクト/ハッチバック		評価点	
H29 / 9月		車名		1 シリーズ		グレード		1 18 i		駆動区分		2WD 4WD		4	
車種		良車用・その他 ()		排気量		1500 CC		型式		1R15		運転形式		内装 A・B・C	
車検		8 年 9 月		抹消		燃料		ガソリン		ディーゼル		検日番号		保証書・取扱説明書等 ()	
走行		171,179 km		マイル		フロア		8 AT							
外装色		シルバー		カラーNo.		エディション		AG・AGC・WAG・()		装備品のみ O印を記入					
()		白車検(1)内に「白車」を記入		内装色		標準定員		5 人		F9		F9		AM	
ハシロ		左・右		区分		デ		走行		エ		A9		TV	
						18,570円		買戻金		エ		A9		TV	

セールスポイント

CD/バックカメラ/TC機構/滑り防止装置(ESC)/運転席エアバック/盗難防止システム/スマートキー/キーレスエントリー/ABS/助手席エアバック/サイドエアバック/HDDナビ/アイドリングストップ/オートクルーズコントロール/DVD再生/ミュージックサーバー

検査記入欄

外装全体エクボ小傷

修復歴

有 ()

A 型式 U ヘルスオレ B 型式/ヘルス P 乗客セ・ボタ G ギラスキ

W 補修部 S サビ C 腐食 X 交換部 XX 交換済

登録地

月 日

車体番号 WBA1R520605C75492

FW トビ石 傷A フレ 外装 小 ホイール エアロ

シリアル No.

内装 ヨグレ シシ ヤフレ コグ コグA オーディオA スレ

車検

最大積載量