

2017 BMW_Mini BMW Mini 5HB Cooper SD Pepper Package		OVERALL	
		4.5	
		EXTERIOR	INTERIOR
		-	-
MODEL CODE	DISPLACEMENT		
LDA-XT20	1,995 cc		
YEAR / REG.	MILEAGE		
2017/10	31,286 km		
DOORS	SEATS		
5	5		
DRIVETRAIN	TRANSMISSION		
2WD (FF)	AT		
FUEL	STEERING		
Diesel	Right		
EXTERIOR COLOR	BODY TYPE		
White	Hatchback		
CHASSIS NO.	DIMENSIONS (L X W X H)		
WMWXT720502G65802	400 × 173 × 145 cm		
SALES POINTS			
Alloy Wheels		Navigation System	
INSPECTOR REPORT			
Light dirt inside the room			

ORIGINAL JAPANESE AUCTION SHEET

初年度登録 H29/10月	メーカー MINI	ドア枚数 5	ボディ形状 コンパクト/ハッチバック	評価点 4.5					
車種 MINI	グレード クーパーSDベッ パーパッケージ	駆動方式 2WD 4WD	駆動方式 2WD 4WD						
車歴 自家用・その他()	排気量 2000 cc	型式 LDA-XT20	通称 ミニ	内装 A・B・C					
車検 - - 年 / 月	燃料 ガソリン ハイブリッド()	シフト マニュアル オート	後日送り品 ()	修復歴 ()					
走行 31,286 km	フロア フロア	AT							
外装色 ベッパ-ホワイト	カラーNo. ()	エアコン AG・QG・WAG・()	装備品のみ O印 を記入						
内装色 ()	乗車定員 5 人	サンルーフ ()	カーシート ()						
ハンド 左・右 左・右	ナビ ()	ナビ ()	ナビ ()	ナビ ()					
18,960 円	18,960 円	18,960 円	18,960 円	18,960 円					
セールスポイント									
★ベッパ-パッケージ★禁煙車★LEDヘッドライト★純正ナビ・Bモニター★リアPDC★コンフォートアクセス★ミラーETC★純正16インチAW★ドライブレコーダー(前後)★ピアノブラックインテリアパネル★									
検査記入欄									
ルーム内薄汚れ									
修復歴									
有 ()									
A	キズ	U	ヘコみ/サレ	B	キズ/ヘコみ	P	色あせ/汚れ	G	ガラスキズ
W	補修跡	S	サビ	C	腐食	X	交換済	XX	交換済
登録No.					名義中				
月					日				
車検番号					WMWXT720502G65802				
FW	()	備A	ワレ	外装	小	ホイール	エアロ	シリアル No.	
内装	ヨゴレ	シミ	ヤブレ	コガ	コガ穴	オーディオ穴	スレ	重量	kg